

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	32° 12' 56.02"	
				経度	130° 53' 57.44"	
石田橋 (フリガナ)いしだばし	石田橋線	上北字別府前				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
あさぎり町	2015.2.20	河川	有	一般道	指定なし	-

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

点検者			成田 喜一		点検責任者		加来 雄一	
点検時に記録				措置後に記録				
部材名		判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日	
上部構造	主桁	I						
	横桁							
	床版							
下部構造		I						
支承部								
その他		II	腐食	写真 1、2、対傾溝 01				

道路橋毎の健全性の診断(判定区分 I~IV)

点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分)	(所見等)	(再判定区分)	(再判定実施年月日)
I			

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1960年	54m	1.60m

起点



終点



※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p style="text-align: center;">その他(対傾溝)【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p style="text-align: center;">その他(対傾溝)【判定区分: Ⅱ】</p> 
<p style="text-align: center;">その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p style="text-align: center;">その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p> 

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p style="text-align: center;">その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p style="text-align: center;">その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p> 
<p style="text-align: center;">その他(対傾溝)【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p style="text-align: center;">その他(対傾溝)【判定区分: Ⅱ】</p> 

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p>その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p>その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p> 
<p>その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p>その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p> 

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p style="text-align: center;">その他(対傾溝)【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p style="text-align: center;">その他(対傾溝)【判定区分: Ⅱ】</p> 
<p style="text-align: center;">その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p> 	<p style="text-align: center;">その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p> 

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真に記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p>その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p>	<p>その他(その他)【判定区分: Ⅱ】</p>
	
<p>支承部【判定区分: 】</p>	<p>下部構造【判定区分: 】</p>