

### 危険箇所一覧【保育園・学童クラブ】

番号	園・クラブ名	場所	状況	対策内容	事業主体
1	あさぎりこども園	園舎 東側・裏 側溝	側溝が深く蓋がないため、特に田植え時期から秋口にかけて水かさがふえ勢いが増すため危険	交通安全プログラムに掲載予定 (児童生徒の通学路も兼ねているため)	町(建設課)
2	あおぞらクラブ	施設前の町道	道路の凹凸、水路や消火栓設置等の影響による道路の中にある空洞、街灯の蛍光灯切れ、道路路肩破損 ① (追加)JA交差点、防犯灯の設置②	①道路凹凸補修、街灯対応済 空洞箇所は後日、建設課対応 ②区長を通して要望を依頼	①町(建設、総務課) ②町(総務課)
3-1	吉井保育園	県道多良木相良線 マップ番号①	道路わきの溝への柵がなく落下の危険性あり	県へは建設課から要望済 今後も要望する	県 (町(農林振興課))
3-2		県道多良木相良線 マップ番号②	道路わきの溝への柵がなく落下の危険性あり	県へは建設課から要望済 今後も要望する	県 (町(農林振興課))
3-3		県道多良木相良線 マップ番号③	道路わきの側溝の蓋が外れており落下の危険性あり	管理用で開けてあると思われるため、 対応は難しい(歩道側でないため、危険度も低いと思われる)	町(農林振興課)
3-4		県道多良木相良線 マップ番号④	道路わきの側溝への柵がなく落下の危険性あり	要検討 地元からの要望があれば対策しやすい	県 町(農林振興課)
3-5		中学校通り マップ番号⑤	道路わきの側溝の蓋がなく落下の危険性あり 実際に小学生が落下し、ケガをした事例あり	蓋購入済 今後、設置予定	町(農林振興課)
3-6		中学校通り マップ番号⑥	ガードレールが曲がっており落下の危険性あり	対応済(現場で曲がり直す)	町(総務課)
3-7		中学校通り マップ番号⑦	道路わきの側溝への柵がなく落下の危険性あり	柵の設置を検討(車道が狭くなるのも心配)	町(建設課)
3-8		中学校通り マップ番号⑧	道路わきの側溝への柵がなく落下の危険性あり	柵の設置を予定	町(建設課)
3-9		中学校通り マップ番号⑨	道路わきの側溝への柵がなく落下の危険性あり	柵の設置を検討	町(建設課)

【対策検討メンバー】あさぎり町役場総務課・建設課・農林振興課・生活福祉課

【園・クラブ立会者】1.あさぎりこども園：蟻田園長、2.あおぞらクラブ：犬童理事長、3.吉井保育園：長谷事務員