

危険個所一覧【あさぎり町立上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容等	対策予定	進捗状況	事業主体
1	県道皆越免田線	JAスタンドから谷合橋までの歩道	歩道にガードレールがなく通学に不安がある。 ガードレールを設置してほしい。 オーバーレイ舗装により歩車道境界ブロックが低くなっている。	①歩車道境界ブロックの更新検討。 ②児童生徒への交通安全指導。	①検討中。 ②交通安全指導済み。	一部対策済み ①県 ②学校
2	県道錦湯前線	上南 秋時地区	太陽光発電設備の敷地ブロック塀倒壊の恐れがある。	①地権者へ改修依頼。 ②児童生徒への交通安全指導。	①地権者へ相談中。 ②交通安全指導済み。	一部対策済み ①県 ②学校
3	町道塚脇線	上西 塚脇地区	樹木が茂り薄暗い。落ち葉で滑ることもある。草も伸びており、車が車線をはみ出して走行することもあり危険。	道路維持作業員による清掃作業を定期的実施。	清掃作業を定期的実施。	対策済み 町(建設)
4	町道枝別府村線	NOSAI・あおぞら幼稚園沿いの道路	道幅が狭い。両脇に溝があるが、車もスピードを出して走行するので危険である。中学生の自転車通学も危ない。	児童生徒への交通安全指導。	交通安全指導済み。	対策済み 町(交通) 学校 警察
5	町道井上石坂線	井上橋から町道石坂線までの間の用水路	登下校中に児童の帽子が落ち、取りに入ったこともある。中で遊ぶことも想定されるので、フタの設置ができないか。	児童生徒への交通安全指導。	交通安全指導済み。	対策済み 学校
6	県道皆越免田線	上小学校横	小学校敷地及び歩道と反対側の宅地側に立木があり、葉や枝が道路上に堆積する。縦断勾配もきつく、滑って転倒する恐れがある。	①土地所有者へ木の伐採依頼。 ②注意喚起。	①所有者へ伐採依頼済み。また、道路パトロール時に清掃済み。 ②注意喚起済み	一部対策済み 県 町(教委) 学校
7	町道塚脇線・町道大島線・町道清水線	町道塚脇線、町道大島線、町道清水線が交わる交差点	町道塚脇線側が一時停止となっているが、見通しが悪く車もスピードを出して走行するため危険。	①横断歩道やカラー舗装の検討。 ②注意喚起。	①横断歩道検討中。 建設課ではR6年度に国の補助要望予定。 ②注意喚起済み。	一部対策済み ①警察 ①町(建設) ②学校
8	県道錦湯前線・町道川久保線	小学校正門前交差点	町道側の道幅が狭い(正門に向かって右側)。	用地提供等の協力体制が整ってから要望書を提出いただく。	要望書があがるまで注意喚起看板を設置予定。	一部対策済み 町(建設)
9	町道上村岡原線	種村商店から岡原方面	石坂・平和・神殿原区長による陳情。歩道設置を希望。	歩道の設置を検討。	カーブ部分の道路改良中、完成後、歩道の設置を検討。	一部対策済み 町(建設)

危険箇所一覧【あさぎり町立上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容等	対策予定	進捗状況		事業主体
10	町道塚脇線	塚脇団地近くの歩道	前회가け崩れが起きた場所で、今後もがけ崩れが想定されるので危険。 (塚脇・清水・西別府の児童ほぼ全員が通学)	一部区間落石対策工事。	落石対策工事实施済み。	対策済み	町(建設)
11	町道石坂線	上東 石坂地区	石坂線は車輛の通行が多く、車の確認がしづらい。	注意喚起看板設置検討。			町(教委)
12	町道才田線	あさぎり中学校野球場裏通り	歩道がなく、中学校横であり、雨の日は特に交通量が増え危険。グリーンベルトの設置を希望。	・グリーンベルト設置。	グリーンベルト設置済み。	対策済み	町(交通)
13	町道清水分線	上西 清水地区	道幅が狭く、児童の登校時に危険である。道路拡張と歩道確保が必要である。【R5・4・10に区長と子供会長より町に要望書提出済み】	白線またはグリーンベルトの検討。	白線(150m)新設検討中。		町(交通)
14	町道秋時線	秋時公民館付近のS字カーブ	児童の通学路になっているが、運転していると人がいるかどうか確認しづらく危険である。	①白線引きを検討。 ②定期的に除草作業を行う。	①白線(両側)新設検討中。 ②除草済み。	一部対策済み	①町(交通) ②町(建設)
15	県道錦湯前線	宮川橋	雨天時に雨水がたまり、濡れながら通行している。車道側に迂回すると危険。※5～6年前に県・役場に報告済みであるが、改修工事はまだされていない。	清掃後様子を見る。	清掃済み。 雨天時状況確認予定。	一部対策済み	県
16	町道川久保線	上南 井上地区	道路横の水路にフタがなく、雨天時に増水して歩行が危険である。	注意喚起。			学校
17	県道皆越免田線	今井交差点～南稜高校間の県道皆越免田線	ラインは引いてあるが、歩道のない区間があり危険である。児童の通行と中学生の自転車が同時通行になることがある。	①反対側へもグリーンベルト設置。 ②注意喚起。	①両側をカラー(緑色)舗装準備中。 ②	一部対策済み	①県 ②学校
18	町道永里線	月明館～永里地区消防詰所まで	①通学路両側の家のブロック塀が耐震基準を満たしているのか不明。老朽化が見られ危険である。 ②溝へ降りる所が数か所あるため転落防止をしてほしい。 ③溝の高さがあるため危険である。転落防止をしてほしい。	①注意喚起。 ②地域理解の上で対応を検討(ラバーポール等)。 ③応急的にカラーコーン設置。その後ガードパイプ設置。	① ② ③カラーコーン設置済み。ガードパイプはR6年度までに設置予定。	一部対策済み	①学校 ②、③町(建設)