

危険個所一覧【あさぎり町立岡原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策予定	進捗状況	事業主体
1	県道錦湯前線 町道岡原免田線	県道と町道との 交差点	上・多良木方面の車がスピードが速い	①白線の引き直し。 ②デリネーター・道路錐の検討。	①白線の引き直し済み。 ②カラー誘導ライン設置済み。	①～②県
2	町道岡原免田線 町道岡原多良木線	JAスタンド交差点	・JAのATMが設置されて交差点の見通しが悪くなり、車の往来が見えにくい。 ・県道多良木相良線～百太郎溝までの区間が歩道がなく、通行する車両のスピードも速く危険である。	①カーブミラー設置。 ②地区から信号機の設置要望あり。 ③警察による取り締まり実施。 ④歩道設置、路肩拡幅。	①カーブミラー設置済み。 ②信号機の設置は困難なため、継続して取締りを実施。 ③随時実施中。 ④測量設計・用地交渉着手済み。 R5.9工事発注済み。3か年計画。	①町(交通) ②～③警察 ④町(建設)
3	県道多良木相良線 町道天神30号線	岡原北 別府地区 横断歩道	東病院側から横断する時に、カーブミラーは設置されてはいるが、多良木方面からの車が見えにくい。	①歩行者用カーブミラーの設置。 ②児童生徒への交通安全指導。 ③横断歩道カラー舗装。	①歩行者用カーブミラーの設置済み。 ②児童生徒への交通安全指導済み。 ③横断歩道カラー舗装予定(R5)。	①町(交通) ②学校 ③県
4	町道永宮76号線	岡原北 熊野地区	歩道がなく、比較的、車の通行量も多くて危険である。	グリーンベルト設置。	グリーンベルト設置済み。	町(建設)
5	県道錦湯前線	岡原南 岡麓地区	一見目視で車が来ないことを確認できるくらい見通しは良いが、西側に緩やかなカーブがあり、車が来るのを見落としそうになる。県道であるために通行する車もスピードが出ている事がある。	①横断歩道の移設検討。 ②斜めに道路を横断しているため、横断する際は真直ぐに横断するよう学校より指導。 ③子ども見守り活動実施。	①オートショップケイズ前付近にて横断歩道設置検討中。 ②交通安全指導済み。 ③子ども見守り活動実施済み。	①警察 ②学校 ③地域住民
6	県道錦湯前線	岡原北 宮麓地区 県道と町道との 交差点	歩道も無く、通行する車両のスピードも速い。見通しはよく感じるが、生垣等の立竹木、工作物で宅地側が死角になる部分がある。家は少ないが子供は多い。	グリーンベルト施工。	R5年度に設置済み。	県
7	町道岡原多良木線	小学校旧正門前	黒原会からの要望。 横断歩道の位置から車が見えにくい。移設希望。	①横断歩道の移設、または「スピード落とせ」等の表記を検討。 ②横断歩道のカラー舗装検討。	①現在の横断歩道を北側に移設検討中。 ②「速度落せ」の道路標示(文字)施工済(R5)	①警察 ②町(交通)

危険箇所一覧【あさぎり町立岡原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策予定	進捗状況	事業主体
8	町道岡原ふれあいロード	井口川沿い	大雨時、増水の危険がある。橋にはガードレールが設置されているが、川沿いには柵がないため注意が必要である。	危険時は通学路として使用しない様に周知。	周知済み	学校
9	町道岡原多良木線	岡原南 福留地区	交差点に信号がないが交通量は少ないため危険である。車が来ないことを目視で確認する必要がある。	路面標示の止まれを設置。	「止まれ」文字と「◇」の引き直し済(R5)	町(交通)
10	町道永ノ原21号線 堀川	岡原南 福留地区 堀川沿い	錦湯前線まで溝が続いており、増水時は注意が必要である。	ガードパイプを一部設置。	R6年度末までに設置。	町(建設)
11	百太郎土手線	町道岡原多良木線から柳橋川まで	熊野区長からの要望。 小学生の通学路となっているが、ドライバーに通学路として認識してもらえないような対策をしてほしい。	①グリーンベルト設置。 ②通学路看板設置。	①グリーンベルト(片側523m)新設済(R5) ②通学路看板設置済み。	①町(交通) ②町(建設)