

危険箇所一覧 【あさぎり町立あさぎり中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内予定	進捗状況	事業主体
1	町道今井中学校線	柳別府団地交差点から百太郎溝までの区間	町道今井中学校線の通学路に歩道がない 【歩道整備必要箇所：建設課】	①歩道整備予定。 ②側溝への蓋設置予定。	①歩道整備を一部発注済み、また用地交渉中。 ②側溝への蓋設置済み。	①～②町（建設）
2	町道今井中学校線	あさぎり中学校から百太郎溝に向かう道路	多くの生徒が利用しているが、道路の幅がとてもせまく、また夕方には交通量も増えるため危険（車のスピードが速い）	①交通規制の検討。	①現在速度規制はないが、令和8年度に中央線がない道幅が狭い「生活道路」は法定速度が時速30kmになる予定であり、同道路も対象となる。	①警察
3	町道黒田古町線 町道古町永才線	黒田消防詰所から古町橋までの区間	町道黒田古町線及び町道古町永才線の通学路に歩道がない（地元の理解が必要） 【歩道整備必要箇所：建設課】	歩道整備を計画・用地測量中。 用地買収に3年程度必要。	歩道整備を一部実施済み。	町（建設）
4	町道堂ノ下線 町道溝下線 町道神殿原線	春日会館前交差点	大川家具方面から来る車は、春日会館先の道路が見えないが、スピードを出して走るため、道路を横断する生徒が危険 通学の状況を警察により確認	①横断歩道設・取締りの実施。 ②歩道の塗り直し。 ③注意喚起、注意看板設置。	①横断歩道設置済み。引続き取締り実施。 ②令和7年度実施予定。 ③注意喚起済み。	①警察 ②町（交通） ③学校
5	県道多良木相良線	県道多良木相良線の点滅信号	以前、事故があった。交通量が多い。点滅信号が危ない。7:40くらいが小中学生が多くごった返している。	①点滅信号の押しボタン式信号へ変更（町から要望書を提出済み・再申請（交通量調査の実施））。 ②取締りの実施。	①交通量調査の結果、車両通過台数が信号設置の基準に満たしていないことから、押しボタン式信号の設置は難しい。再度押しボタン式信号機設置について関係課と立会いの下検討予定である。 ②引続き取締り実施。	①～②警察
6	県道皆越免田線	上北 今井地区	塀が高く、車から自転車が見えづらい 通学している生徒減	自転車用側線設置を検討。	自転車用側線設置済み。停止線、「止まれ」文字の引き直し済（R5）	町（交通）

危険箇所一覧 【あさぎり町立あさぎり中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内予定	進捗状況	事業主体
7	町道石坂線	あさぎり中学校正門前	「横断歩道ありの路面標示」が消えてなくなっている	標示塗り替え。	「◇」の引き直し済(R5)	町(交通)
8	町道石坂平和線 里道	上東 石坂地区	・中学生が自転車で複数台連なっていくが、安全確認が不十分なまま交差点を渡る。 ・車両も安全確認が不十分であり危険。過去に車両の事故あり。 ・舗装の状態が悪く、自転車の転倒があっている。 ・カーブミラーの径が小さく、古くなっており見えづらい。角度も悪い。	①停止線の塗り替え。 ②サイズを含めカーブミラーの再検討。 ③指導停止線(3か所)の検討。	①「止まれ」文字の新設済(R5) ②カーブミラー2カ所取替済み。 ③指導停止線等を検討中。	①、②町(交通)③警察