

対策一覧表(未実施・実施中)

番号	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	地図
1	上-15-6	町道上村岡原線	上総合運動公園前東側交差点 上東字多良木大道上42-1先	P75-G-2	上総合運動公園前三角地帯が見通しが悪く危険、また用水路が深く、ふたもなく危険	・路肩の除草による視距確保 ・防犯灯の設置検討 ・停止線の引き直し(済) ・カーブミラーの交換(済)	町(交通) 警察	H30済(カーブミラー)	B	①
2	上-19-1	主要地方道錦 湯前線	①榎田団地前 ②日の出入口前(永尾様方前)	P85-E-2 P85-D-4	横断歩道がないため児童が安全に渡ることができない。(横断歩道がない距離が長い。)	横断歩道の設置(榎田団地前) 現在路肩整備中であるため、3年度以降に実施予定(今年度末まで設置)	警察		A	②
3	上-19-3	県道錦湯前線・町道川久保線	小学校正門前交差点		町道側の道幅が狭い(正門に向かって右側)	地区から要望書 地区の協力体制が整ってから要望書 地区からの声が必要	町(建設)		A	③
4	上-20-4	町道上村岡原線	種村商店から岡原方面		石坂・平和・神殿原区長による陳情。歩道設置を希望	歩道の設置を検討	町(建設)	R4	A	④
5	上-21-1	町道	百太郎溝沿いの歩道 (お墓までの道)		上から竹が重みで下がってきて、傘に当たって危険なので、整備をしてほしい。	危険箇所取り下げ			-	
6	上-21-2	町道塚脇線	塚脇団地近くの歩道		前回がけ崩れが起きた場所で、今後もがけ崩れが想定されるので危険。 (塚脇・清水・西別府の児童ほぼ全員が通学)	地権者等の確認が必要。 何らかの対策を講じる必要あり。 測量・設計をR4に実施	町(建設)		A	⑥
7	上-21-3	町道	塚脇団地を上小方面に出るすぐの登り坂の杉の木		杉の木の枯れ枝が落下している。また、杉の木が倒れる可能性がある。	伐採済み	-		-	
8	上-21-4	町道	あさぎり町上東石坂		交差点であり、車の停止線が分かりにくい。	引き直しの検討	町(交通)	R3	B	
9	上-21-5	町道	あさぎり町上東石坂		竹藪があり、側溝に蓋がなく、外灯が少ないため夜は危険。	白線の検討	町(交通)	R3	B	⑨
10	上-21-6	町道	あさぎり町上東石坂		石坂線は車輛の通行が多く、特に、福本様宅方面から来る車の確認がしづらい。	横断歩道引きなおしの検討	町(交通)	R3	B	
11	上-21-7	町道	柳別府公民館前道路		公民館を中心とした両隣の橋の間のみ歩道がない。グリーンベルト設置を希望。(雨天時は中学生送迎の車が多い)	検討	町(交通)	R3予定(予算残により)	B	
12	上-21-8	町道	あさぎり中学校野球場裏通り		歩道がなく、中学校横であり、雨の日は特に交通量が増え危険。グリーンベルトの設置を希望。	検討	町(交通)	R3予定(予算残により)	B	
13	あ-15-1	町道今井中学校線	あさ中から百太郎溝に向かう道路 上北字溝ノ上2265-1先～ 上北字才田2144-11先	P68-A-5～ P68-C-5	多くの生徒が利用しているが、道路の幅がとてせまく、また夕方には交通量も増えるため危険(車のスピードが速い) ※上小児童も通学するため上小にも記載	・路面標示を検討(青色線) ・舗装後に外側線の検討 対策内容についてはあさ中分と同じ	町(建設) 町(交通) 警察		A	
14	あ-15-16	町道今井中学校線	桑原鮮魚前交差点から白川和幸氏宅前交差点までの区間 上北字枝別府1004-1先～ 上北字別府村1363先	P67-H-2～ P68-A-4	町道今井中学校線の通学路に歩道がない 【歩道整備必要箇所:建設課】 ※上小児童も通学するため上小にも記載	歩道整備を実施中、又は計画中 一部発注済 側溝のフタを設置。2年度地元説明会を開催 対策内容についてはあさ中分へ記載	町(建設)	平成27年度～(実施中) H29	A	

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、球磨地域振興局土木部、あさぎり町役場総務課・建設課、多良木警察署、地域学校安全指導員

対策一覧表(未実施・実施中)

番号	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	地図
1	免-15-8	国道219号	あさぎり駅前交差点 免田東字堀ノ角1496-10先 (県道多良木相良線交差点から免小正門まで)	P52-A-2	歩道が狭く通学児の安全が確保ができていないので危険	・県で改良を実施中(歩道の一部) H30用地取得 3年度から用地交渉 今年度歩道設置 歩道拡張を1番に要望	県	実施中	A	①
2	免-19-2	町道免田中央通線 町道大正町桜馬場通り支線(ゾーン30)	「軽スポーツセンター」から「生涯学習センター」 南稜高校正門から国道219号	P45-C-5~J-3	速度標識が少なく、登校時間帯にスピードを出して通行する車が多い。	・側線の引直しを検討(路側帯の設置) ・交差点部のカラー舗装化 ・吉井下道線の交差点部の隅切 ・側溝蓋の改良 ・路肩の拡幅、設置 ゾーン30にし、国からの整備補助	町(交通) 町(建設)	R3~6の計画	A	②
3	免-20-4	町道	南稜高校から高野眼科のほうに進む行き止まりの道	P51-I-4	交通量が多く、特に朝夕は車がスピードを出して通る。	警察による取り締まり パトカー一時停止の取締り実施	警察		B	③
4	免-21-1	町道	免田西2188番地付近	65 A1	・横山造園から永才方面へ向かう旧道の十字路の一角で中型犬がとびかかるように犬が吠えるため子どもたちが怖がって走る。坂道になっているため、転びそうになっている。	注意喚起	学校		C	
5	免-21-2	町道	免田西6番地付近	65 B1	・黒田地区の森下タカノリさん宅の敷地内の2階建ての小屋が数年前から2階のガラスが割れている。何かの拍子で下に落ちてきたら危険。	注意喚起 ガラスの撤去依頼	学校		C	
6	免-21-3	町道吉井下道線	免田東 八幡「オガタ自動車」や「喜しん」の前の道	52 J1から 53 A3	・登校時の交通量が多い。	免-19-2と合わせて対策実施 横断旗の検討 押しボタン信号の児童待機場所が必要	町(建設)		A	⑥
7	免-21-4	町道古町永才線	岡留幸福駅から南に行った交差点	60 F3	・昨年度も挙がったところではあるが、今年度本校の児童が自転車で飛び出し、車と接触する事案が起きた。東から西への横断時に見通しが悪い。	カーブミラーの設置 とまれ引き直し 自転車も止まれの標識設置(R4対応)	町(交通) 警察	R3	A	⑦
8	免-21-5	国道219号 主要 地方道多良木免田線 県道免田停車場線	くまがわ鉄道あさぎり駅前の大きな交差点	52 A4	・登校の時間帯に路線バスとくま川鉄道の代替大型バスが10台程度通るため、車が混雑し危険。 校長先生が街頭指導中	注意喚起	学校		C	

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、球磨地域振興局土木部、地域学校安全指導員、あさぎり町役場総務課・建設課、多良木警察署

対策一覧表(未実施・実施中)

番号	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	地図
1	岡-15-3	県道線 町道岡原免田線	県道と町道との交差点 岡原北字宮野23-2先	P57-G-5	上・多良木方面の車がスピードが速い	・白線の引き直し(済) ・デリネーター・道路紙の検討(県) ・横断歩道、指導線の検討(安全性について検討) 子どもを通らせないようにする(通学路変更)	県 町(交通)		A	①
2	岡-16-1	町道天神32号線	JAスタンド交差点 岡原北908-2先	P48-I-2	JAのATMが設置されて交差点の見通しが悪くなり、車の往来が見えにくい。	・カーブミラーの追加検討(今年度設置) ・岡15-6の歩道完了後横断歩道の設置 ・信号機の設置。要望書を地区から2年度の信号機設置は見送り。3年度再申請・次年度以降も随時上申	町(交通) 町(建設) 警察	R1実施 H30完了	A	②
3	岡-19-1	主要地方道多良木相良線	岡原北47-2の横断歩道	P48-B-3	東病院側から横断する時に、カーブミラーは設置されてはいるが、多良木方面からの車が見えにくい。	・歩行者用カーブミラーの設置(R1対策済)	町(交通)	R1実施	A	③
4	岡-19-3	町道永宮76号線	岡原南145-1から岡原北400-1の間	P57-E-4	歩道がなく、比較的、車の通行量も多くて危険である。	・歩道の設置であれば区からの要望書 ・通学路の検討 ・白線を引く 小学生7~8人通学 歩道の設置(建設課)	学校 町(交通)	R1	A	④
5	岡-21-1	県道43号 錦・湯前線	岡原南2535 (旧 畑崎商店前)	P70-E-3	一見目視で車が来ないことを確認できるくらい見通しは良いが、西側に緩やかなカーブがあり、車が来るのを見落としそうになる。県道であるために通行する車もスピードが出ている事がある。	・横断歩道の設置(検討) ・斜めに道路を横断しているため、横断する際は真直ぐに。(学校による指導)	警察 学校		B	⑤
6	岡-21-2	町道	小学校旧正門前	P48-H-4	黒原会からの要望。 横断歩道の位置から車が見えにくい。移設希望。	横断歩道の移設の検討 横断歩道のカラー舗装検討 注意看板の設置	警察 町(交通)		B	⑥

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、球磨地域振興局土木部、あさぎり町役場総務課・建設課、多良木警察署、地域学校安全指導員

対策一覧表(未実施・実施中)

番号	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	地図
1	須-15-1	県道川瀬免田線	川瀬橋	P20-H-2	車道も狭い上、歩道がない。 現在川瀬橋を通る児童なし。今後2名程度通学予定。	・歩道設置を検討中(地質調査中・費用と時間がかかる)→7月豪雨で3年度へ→設計を再検討 ・通学路の歩行場所の指示(下流側)	県 学校	実施中	A	①
2	須-15-3	県道人吉水上線	旧須恵村役場前交差点(覚井) 須恵字北瀬620-2先	P20-G-1	多良木方面へ向かう車は下り坂になっており、スピード出やすい。	・横断歩道についてはカラー舗装で強調表示済み ・他の路面標示が必要かは今後検討 簡易的な対策を検討(歩行者用カーブミラーの設置)R3予定 スピード違反取締り	県 警察 町(交通)	一部済	A	②
3	須-15-6	町道須恵中央線 町道須恵深田線	阿蘇地区フルーティ交差点(阿蘇) 須恵字谷川2670-3	P9-B-1	フルーティロードを走る車のスピードが出ているので、横切るときが危ない。	・路面標示による注意喚起(済) ・防犯灯の設置(区で設置の要望) ・横断歩道(カラー)検討(令和元年度実施) →道路補修後に実施(令和4年度予定)	町(交通)	H29～	A	③
4	須-15-9	県道人吉水上線	旧須恵村役場前交差点(覚井)～須恵深田地区境 須恵字北瀬620-2先～ 須恵字石坂6-1先	P20-D-4～ P20-G-1	歩道が整備されていない。	・歩道設置を計画、順次設置(地元説明会を順次開催) 測量(H30) 地元説明 計画の見直し・優先順位の検討中 抜本的見直しも グリーンベルトを反対車線にも予定 児童の道路横断位置及び集合場所検討	県	H28～ (実施中)	A	④
5	須-19-1	県道人吉水上線	岩森酒店前交差点(屯所)	P15-B・C-2	交差点の4つの横断歩道の白線、一時停止線とも消えかかっている。	・上申→年明け引き直し	警察	R2済	B	⑤
6	須-20-1	県道33号線	元須恵村役場前交差点	P20-G-1	・元須恵村役場前交差点交通量がたいへん多くスピードを出す車が多い。 ・信号がないので、横断するときが危険。 ◇が消えかけている	・注意喚起 ・学校から子どもたちへ安全指導 横断歩道取り締まり回数が増(昨年度からは10倍)	学校 警察	随時	A	
7	須-21-1	町道須恵中央線	平山	P4-A-2	川の流れて路肩が陥没し、現在片側1車線の通行となっており、見通しが悪い。	修繕工事発注済 完了まで交通安全上の対策を実施	町(建設)		A	⑦
8	須-21-2	県道人吉水上線	学校東側の慰霊塔出入り口	P20-G-1	土砂災害区域指定のため通学時に注意が必要	注意看板の設置 注意喚起	学校		C	
9	須-21-3	町道須恵中央線	寺池公民分館から岩森商店交差点			現在速度規制がないため、40キロの速度規制を行う	警察		B	
10	須-21-4	県道人吉水上線	須恵小正門右側へ下りてきた県道沿い。伊勢宅から深田方面へ50m程行ったところ。	P14-I・J-3・4	生い茂った樹木が道路上に覆いかぶさっている。		県		B	

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、球磨地域振興局土木部、あさぎり町役場総務課・建設課、多良木警察署、地域学校安全指導員

対策一覧表(未実施・実施中)

番号	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	地図
1	深-15-19	県道人吉水上線	古町橋から栄建設資材倉庫先 深田西字古町186-1先～ 深田西字小枝930-3先	P40-I-1～ P32-C-4	県道人吉水上線の通学路に歩道がない	・県で歩道整備を計画中策定 (約700m) 今年度も着手している。(終了まで約2～3年) 用地交渉中	県	H28.12月～ 1月に着手一部済	A	①
2	深-15-1	町道須恵深田線 (フルーティロード)	勝福寺入口交差点 深田北字仁王681先	P14-B-4	横断歩道はあるが、カーブのところなので、かなりスピードが出て、あまり車が止まらないので危険 車の通が多い。	・道路改良計画 用地交渉中 令和3年度実施予定→カーブの見通しをよくする。スピードが出ないように 令和4年度着工	町(建設)	H31～	B	②
3	深-15-12	県道多良木相良線	内山観音前 深田東字柿木丸95-1先～ 同字117先	P18-H-2	歩道がなく、路側帯も狭い箇所がある。 内山の通学児童2名	・歩道整備の必要性を検討 ・カラー舗装の設置を検討(地元からの要望・協議が必須) ・距離があるため対応が難しい状況 ・部分的に要望をあげる→要望場所を検討	県	未定	B	③
4	深-16-1	町道下里永峰線	高山運動公園入口三叉路 深田東字山下1966	P27-B-4	白線が消えており、車がショートカットしながらカーブを曲がってくるので、歩行者が危ない。	・白線の引き直しの検討(対策済) ・道路改良予定 橋の架け替えも行う予定 植深田方面の計画を3年度実施 ポールではなく鎮を設置予定	町(交通) 町(建設)	H31～	A	④
5	深-17-1	県道多良木相良線	鷺巣地区～内山交差点	P12-D-1～P 18-G-2	歩道がなく、道路脇の草が生い茂り歩きづらい。スピードを出す車も多く、大型車の通も多い。	・深15-12と同じ			B	
6	深-20-3	町道下里永峰線	墓地のある交差点	P. 27 B・4	登校時、左から来る車が大回りで侵入して危険。	車が内回りしないようポール等を設置 3年度設置予定 ポールではなく鎮を設置予定 ・深-16-1と同じ 蓋のない側溝に蓋の設置(R4実施)	町(建設)		A	
7	深-21-1	町道	庄屋地区(庄屋橋付近)	P28 F-3～H- 4	スピードを出す車が多く、見通しが悪い。庄屋橋近くに横断歩道を新設してほしい。	横断歩道の設置検討(位置検討)	警察		A	⑦
8	深-21-2	県道人吉水上線	庄屋地区(深田東1873-1田山氏宅前)	P27 G-5	以前あった横断歩道を復旧してほしい。	近くに横断歩道があるため、復旧するためにはそれを移設する必要がある。将来を見据えて復旧(移設)はせず、現在設置しているものを塗りなおし	学校		C	⑧
9	深-21-3	-	深田小学校体育館裏駐車場周辺		道幅が狭いため、時間帯(児童の登下校、職員の出退勤、保育園の送迎等)によっては、車の通行や出入りに支障がある。	職員駐車場のライン引き	学校		B	
10	深-21-4	-	深田小学校プール横駐車場周辺		県道側からスピードを出して進入してくる車がある。	注意喚起 必要があれば視界を遮っている樹木の伐採	学校 町(交通)		C	

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、安全対策推進員、球磨地域振興局土木部、あさぎり町役場総務課・建設課、多良木警察署、

対策一覧表(未実施・実施中)

番号	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	地図
1	あ-15-1	町道今井中学校線	あさ中から百太郎溝に向かう道路 上北字溝ノ上2265-1先～ 上北字才田2144-11先	P68-A-5～ P68-C-5	多くの生徒が利用しているが、道路の幅がとてせまく、また夕方には交通量も増えるため危険 (車のスピードが速い)	・路面標示を検討(青色線) ・舗装後に外側線の検討 ・対策が取れるまで通学路変更を検討 ・上小の通学路危険箇所として報告 交通規制の検討	町(建設) 町(交通) 警察		A	①
2	あ-15-14	町道黒田古町線 町道古町永才線	黒田消防詰所から古町橋までの区間 免田西字黒田2272-6先～ 深田南字小島818-1先	P64-I-2～ P60-F-1～ P49-C-4～ P41-A-3	町道黒田古町線及び町道古町永才線の通学路に歩道がない(地元の理解が必要) 【歩道整備必要箇所:建設課】	歩道整備を実施中、又は計画中 用地測量中 用地買収に3年程度必要 今年度実施→着手済～5年度までに完了 予定	町(建設)	平成27年度～ H31～	A	②
3	あ-15-16	町道今井中学校線	桑原鮮魚前交差点から白川和幸氏宅 前交差点までの区間 上北字枝別府1004-1先～ 上北字別府村1363先	P67-H-2～ P68-A-4	町道今井中学校線の通学路に歩道がない 【歩道整備必要箇所:建設課】	歩道整備を実施中、又は計画中 一部発注済 側溝のフタを設置。2年度地元説明会を開催 ・対策が取れるまで通学路変更を検討 ・上小の通学路危険箇所として報告 ・側溝への蓋設置(R4)	町(建設)	平成27年度～ (実施中) H29	A	③
4	あ-15-4	町道堂ノ下線 町道溝下線 町道神殿原線	春日会館前交差点 上北字溝ノ下1257-24先	P68-B-1 P68-C-1	大川家具方面から来る車は、春日会館先の道路が見えないが、スピードを出して走るため、道路を横断する生徒が危険 通学の状況を警察により確認	・信号機の必要性を検討 ・横断歩道設置の検討(町交通と協議)→上 申の検討(マーキングまで終了)R3実施 ・歩道の塗り直し ・注意喚起、注意看板設置	警察 町(交通) 警察 学校	未定 H30上申 随時	A	④
5	あ-19-4	県道	免田吉井地区(みゆき横の通りから岡 原通りに渡って、村田産業の前の通り)	P45-D-5～ P53- F4	あさぎり代行の交差点。以前、事故があった。交通量が多い。点滅信号が危ない。7:40くらいが小中学生が多くこた返している。	点滅信号の押しボタン式信号へ変更 町から要望書を提出 1月に要望書済→今年度は見送り。再度申請(交通量調査の実施) 取締りの実施	警察		A	⑤
6	あ-19-5	県道皆越免田線	上北446	P63-B-2～C-2	塀が高く、車から自転車が見えづらい 通学している生徒減	通学路の検討 自転車用側線の検討→2年度実施済	学校 町(交通)		A	⑥

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、球磨地域振興局土木部、あさぎり町役場総務課・建設課、多良木警察署、