

危険箇所一覧【あさぎり町立上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容等	対策状況	事業主体
1	県道皆越免田線	JASTANDから谷合橋までの歩道	歩道にガードレールがなく通学に不安がある。 ガードレールを設置してほしい。 オーバーレイ舗装により歩車道境界ブロックが低くなっている。	・歩車道境界ブロックの更新検討 ・児童生徒への交通安全指導	県 学校
2	県道錦湯前線	太陽光発電設備付近の歩道	太陽光発電設備の敷地ブロック塀倒壊の恐れがある。	・地権者へ改修依頼 ・児童生徒への交通安全指導	県 学校
3	町道塚脇線	塚脇団地を上小方面に出るすぐの上り坂及び反対側の塚脇グラウンド横の坂	樹木が茂り薄暗い。落ち葉で滑ることもある。草も伸びており、車が車線をはみ出して走行することもあり危険。	・道路維持作業員による清掃作業を定期的に行うこととする。	町(建設)
4	町道枝別府村線	NOSAI・あおぞら幼稚園沿いの道路	道幅が狭い。両脇に溝があるが、車もスピードを出して走行するので危険である。中学生の自転車通学も危ない。	・児童生徒への交通安全指導 ・通学路の検討	町(交通) 町(教委) 学校 警察
5	町道井上石坂線	小林サロン前の横断歩道を渡ってから免田川までの間の用水路	登下校中に児童の帽子が落ち、取りに入ったこともある。中で遊ぶことも想定されるので、フタの設置ができないか。	・児童生徒への交通安全指導	学校
6	県道皆越免田線	上小学校横	小学校敷地及び歩道と反対側の宅地側に立木があり、葉や枝が道路上に堆積する。縦断勾配もきつく、滑って転倒する恐れがある。	・土地所有者へ木の伐採依頼 ・児童生徒への交通安全指導 ・道路維持作業員による清掃作業実施	県 町(教委) 学校
7	町道塚脇線・町道大島線・町道清水線	町道塚脇線、町道大島線、町道清水線が交わる交差点	町道塚脇線側が一時停止となっているが、見通しが悪く車もスピードを出して走行するため危険。	・横断歩道やカラー舗装の検討(R5上申) ・児童生徒への交通安全指導	町(建設) 警察 学校
8	県道錦湯前線・町道川久保線	小学校正門前交差点	町道側の道幅が狭い(正門に向かって右側)	・地区の用地提供等の協力体制が整ってから要望書を提出していただく必要がある。	町(建設)
9	町道上村岡原線	種村商店から岡原方面	石坂・平和・神殿原区長による陳情。歩道設置を希望	・歩道設置検討	町(建設)
10	町道塚脇線	塚脇団地近くの歩道	前回がけ崩れが起きた場所で、今後もがけ崩れが想定されるので危険。(塚脇・清水・西別府の児童ほぼ全員が通学)	・一部区間落石対策工事実施済(R4)	町(建設)
11	町道石坂線	あさぎり町上東石坂	石坂線は車輛の通行が多く、特に、福本様宅方面から来る車の確認がしづらい。	・注意喚起看板設置検討	町(教委)
12	町道才田線	あさぎり中学校野球場裏通り	歩道がなく、中学校横であり、雨の日は特に交通量が増え危険。グリーンベルトの設置を希望。	・グリーンベルト設置済(R3)	町(交通)
13	町道今井中学校線	桑原鮮魚前交差点から百太郎溝交差点までの区間 上北字枝別府1004-1先～ 上北字別府村1363先	町道今井中学校線の通学路に歩道がない 【歩道整備必要箇所:建設課】 ※上小児童も通学するため上小にも記載	・歩道整備を一部発注済、(R5～工事着手) ・側溝への蓋設置済(R4) ・対策が取れるまで通学路変更を検討	町(建設) 学校
14	町道今井中学校線	あさ中から百太郎溝に向かう道路 上北字溝ノ上2265-1先～ 上北字才田2144-11先	多くの生徒が利用しているが、道路の幅がとてせまく、また夕方には交通量も増えるため危険 (車のスピードが速い) ※上小児童も通学するため上小にも記載	・路面標示を検討(青色線) ・舗装後に外側線の検討 ・対策が取れるまで通学路変更を検討 ・交通規制の検討	町(建設) 町(交通) 学校 警察