

対策一覧表(未実施・実施中)

	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	箇所図
1	免-15-5	国道219号線	「ドラッグストア モリ」前の交差点及び横断歩道 免田西字黒田2526-1先～ 免田西字黒田2527-1先	P64-I-3 P65-A-3	道路改良に伴い主要交差点となっている。また事故も多発しており道路の横断時が危険。車の往来が多いが、信号機がない。	・今後必要性を検討 ・カラー舗装(県) ・横断旗の設置 ・信号機の上申(必要があれば)	町 県 警察	H29	A	免-ウ
2	免-15-8	国道219号線	あさぎり駅前交差点 免田東字堀ノ角1496-10先	P52-A-2	交差点改良に伴う歩道の確保ができていないので危険	・県で改良を実施中(歩道の一部) H30用地取得	県	実施中	A	免-イ
3	免-15-12	国道219号線	下乙地区の国道のバス停留所付近(3カ所) 免田西字本目3045-13先	P78-D-1	児童がバスに乗車するのに信号機がなく、渡る時に危険。◇も消えかけている	・学校から子どもたちへ安全指導 ・歩道引き直し(30年中に実施) ・横断旗の設置	学校 警察(人吉署)	随時	A	免-ア
4	免-18-2		免田吉井簡易郵便局の溝 免田東1950-7	P45-B-5 ～ P45-C-5	溝に蓋がなく、雨上がりは水量も増えるので危険。	溝へ行かないように策等を設置	学校	H30済	A	免-カ
5	免-17-1		本町 公民館交差点	P51-H-3	スピードを出す自動車が多い。	・外側線の検討	町(交通)	H30	B	免-イ
6	免-15-1	町道川原田掛下線	浜川団地の線路沿い 免田西字岡留422-1先付近	P61-F-1～ P61-G-1	フェンスがなく、危険	・学校から子どもたちへ指導	学校	随時	C	
7	免-15-7	町道大正町桜馬場通線	肥後銀行の東側出入口口 免田東字堀ノ角1706-7先	P52-B-3	子どもたちが横切るので危険(路駐が死角を作る)	・白線(停止線等)と横断歩道の引き直し (人数は多くない)	警察		C	
8	免-15-9	町道本町久鹿線 町道えびす線	彦六前の交差点 免田東字堀ノ角1497-13先	P51-I-3	車の往来が多い。	・路面標示の検討	町(交通)		C	
9	免-15-10	町道八幡久鹿線	あさぎり町庁舎付近の道路 免田東字久鹿1159先～ 免田東字久鹿1238-2先	P35-B-4～ P44-D-4	町庁舎に近いので、車の往来に注意が必要	・路肩のカラー舗装などを検討 ・電柱等に注意看板の設置 ・注意喚起	町(交通) 学校		C	
10	免-15-11	町道浜川三反地線	早苗保育園周辺の道路(旧国道周辺) 免田西字五本松2591-1周辺	P64-A-5～ P64-E-4	自転車の飛び出しが多い	・学校から保護者、子どもたちへ注意喚起	学校	随時	C	
11	免-17-5		下吉井 T字路(エスエス堂薬局付近)	P44-I-4	交通量が多いが、信号機がない	・注意喚起	学校	随時	C	
12	免-18-1		丸喜運送前の溝 免田東1417-3	P43-J-5	大雨が降ると、水が増水して流れも速くなるので注意が必要。	注意喚起	学校	随時	C	免-イ
13	免-18-3		堀の角の溝 免田東1184付近	P52-I-5～ P52-J-5	梅雨時は増水する。	注意喚起	学校	随時	C	免-カ
14	免-18-4		永才の田んぼ用の側溝 免田西1900付近	P64-F-2～ P64-F-4	増水時にかなりの水量がある。側溝に蓋がないので危険。	注意喚起	学校	随時	C	免-ウ

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、球磨地域振興局土木部、あさぎり町役場総務課・建設課、多良木警察署、