

対策一覧表(未実施・実施中)

	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	箇所図
1	上-15-5	町道塚脇線 町道清水線 町道大島線	土肥国臣氏宅前交差点 上西字清水1830-1先	P73-J-3	見通しが悪く、横断歩道もないため危険	・交差点改良の進捗状況の確認 ・支障となっている電柱の移設検討 ・横断歩道の設置検討(警察:様子見) ・歩行者用ミラーの検討	町(建設) 警察 町(交通)	改良は現状 難しい (ミラーはH 29実施済)	A	上-ア
2	上-17-3	県道岡原線	石坂、西島一男さん宅近くの交 差点	P75 I1	横断歩道がないため、児童が安全に渡ること ができない。	・横断歩道の設置の検討 県警本部へ報告	警察	要望書を警 察へ	A	上-イ
3	上-15-4	町道免田百太郎線	元下西公民館付近 免田西字黒田2597-8先付近	P73-C-5	百太郎溝沿いには、ガードレールがないとこ ろがあり危険	・ガードレールの設置 順次実施中	町(建設)	H30完了予 定	B	上-ア
4	上-15-6	町道上村岡原線	上総合運動公園前東側交差点 上東字多良木大道上42-1先	P75-G-2	上総合運動公園前三角地帯が見通しが悪く 危険、また用水路が深く、ふたもなく危険	・路肩の除草による視距確保 ・防犯灯の設置検討 ・停止線の引き直し(済) ・カーブミラーの交換	町(交通) 警察	H30	B	上-イ
5	上-17-2	県道湯前線	下永里、杉田昇さん宅前の交差 点	P80 J3	横断歩道の白線が消えかかっている。児童 が安全に渡ることができない。	・歩道引き直し 外側線と中央線の引き直し	警察	上申	B	上-オ
6	上-17-5	不明	塚脇団地入口	P80 G1	横断歩道の白線が消えかかっている。児童 が安全に渡ることができない。	・歩道引き直し又は位置変更 (今後計画を行う)	警察		B	上-オ
7	上-18-1		井上2233付近の道路と幸野溝の 交差点	P81 B-4	ガードレールがなく、幸野溝へ広く降りていけ るようになっている。	幸野溝土地改良区へ確認・依頼	教育課		B	上-エ
8	上-18-2		町立上薬師保育園の横の道路	P81 B-4、 5	側溝のふたが外れている場所があり、危険 である。夜間や大雨の際は、さらに危険であ る。	必要な場所へ蓋の設置	町(建設)		B	上-エ
9	上-18-3		トンボ企画から坂を下りて行った 道路	P81 D、E-1、2	路側帯があるが、車2台がすれ違うことで きない道幅で、登下校時に危険がある。	カラー舗装の検討	町(交通)		B	上-エ
10	上-18-4		塚脇団地付近の坂道	P74-D-5	雨天時、田んぼの用水路から水があふれ出 し、道を流れている。	注意喚起	学校		C	上-オ
11	上-18-5		永里地区コミュニティセンター付 近の側溝	P85 J-2	雨天時、側溝から水があふれる。	注意喚起	学校		C	上-キ
12	上-15-2	町道柳別府岡原線	神殿原公民館から小山照国氏宅 付近までの区間 上東字ヌメリ川2309-1先～ 上東ヌメリ川2340-80先	P68-E～F-2	神殿原公民館から百太郎溝に向かったの道 路に人家もなく、外灯もないため危険 必要であれば区で要望書をあげてもら	・該当区との防犯灯の設置検討 防犯へ変更	町(交通) 学校		B	上-ウ

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、球磨地域振興局土木部、あさぎり町役場総務課・建設課、多良木警察署、