

対策一覧表(未実施・実施中)

	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	箇所図
1	岡-16-1	町道天神32号線	JAスタンド交差点 岡原北908-2先	P48-I-2	JAのATMが設置されて交差点の見通しが悪くなり、車の往来が見えにくい。	・カーブミラーの追加検討 ・岡15-6の歩道完了後横断歩道の設置 元あった場所へ横断歩道を設置	町(交通) 町(建設)	随時 次年度検討	A	岡-イ
2	岡-15-4	福齊23号線	寺横の用水路 岡原南字永ノ原2517先 ~同1450-1先	P70-C-2	岡麓~福留間の水路が雨の多い時期増水して危険	・適切な水位調整の実施を土地改良区に依頼する	土地改良区 学校	随時	C	
3	岡-15-5	町道岡原多良木線	岡原南字永岡1785-1	P69-J-4	古い小屋があり、倒壊の恐れや瓦の落下の恐れ	・注意喚起 丸電へ連絡	学校	随時	C	
4	岡-16-2	主要地方道多良木相良線 県道48号	熊野公民館近く横断歩道 岡原北字熊野638先	P39-E-4	横断歩道でも車が停止してくれない。	・注意喚起 ・横断旗の設置(購入設置)	学校	随時	C	
5	岡-17-2	多良木相良線	岡原北377の道路を挟んで東側	P38-J-5	多良木相良線沿いの溝が狭くて深く、子どもが落ちたら上がれない。	・注意喚起	学校	随時	C	
6	岡-18-1	県道錦湯前線	岡原霧島神社の社務所下の橋 岡原北2639-5	P70-F-2	橋に欄干や手摺がなく、幸野溝への落下の危険性が大きい。6月に児童の溝への落下事故が発生。	・注意喚起	学校	随時	C	岡-ア
7	岡-15-3	県道線 町道岡原免田線	県道と町道との交差点 岡原北字宮野23-2先	P57-G-5	上・多良木方面の車がスピードが速い	・白線の引き直し(済) ・デリネーター・道路鈺の検討(県) ・横断歩道、指導線の検討(安全性について検討) 子どもを通らせないようにする(通学路変更)	県 町(交通)		A	岡-ア
8	岡-18-2	県道錦湯前線	岡原地区宮麓の交差点 岡原北684	P57-G-5	横断歩道がなく、湯前方面からの車が反対車線にはみ出しながら右折してくる。	・岡-15-3と同じ通学路にしない			A	岡-ア
9	岡-15-2	町道天神32号線	ハピスト先交差点 岡原北字天神875先	P48-G-4	ハピストから東病院への交差点、旧役場からの見通しが悪い	・カーブミラーの追加検討 ・看板設置の検討 この交差点は学童利用児のみ対象のため、別ルートを検討(学校と学童で協議)	町(交通)		B	岡-イ

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、球磨地域振興局土木部、あさぎり町役場総務課・建設課、多良木警察署、