

対策一覧表(未実施・実施中)

	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	箇所図
1	須-15-1	県道川瀬免田線	川瀬橋	P20-H-2	車道も狭い上、歩道がない。	・歩道設置を検討中(地質調査中・費用と時間がかかる) ・通学路の歩行場所の指示(下流側)	県 学校	実施中	A	須-ア
2	須-15-3	県道人吉水上線	旧須恵村役場前交差点(覚井) 須恵字北瀬620-2先	P20-G-1	多良木方面へ向かう車は下り坂になっており、スピード出やすい。	・横断歩道についてはカラー舗装で強調表示済み ・他の路面標示が必要かは今後検討 簡易的な対策を検討	県 警察と協議	一部済	A	須-ア
3	須-15-6	町道須恵中央線 町道須恵深田線	阿蘇地区フルーティ交差点(阿蘇) 須恵字谷川2670-3	P9-B-1	フルーティロードを走る車のスピードが出ているので、横切るときが危ない。	・路面標示による注意喚起(済) ・防犯灯の設置(区で設置の要望) ・横断歩道(カラー)検討→ 交差点改良時にH31	町(交通)	H29～ 今年度から年度の早いうち	A	須-イ
4	須-15-9	県道人吉水上線	旧須恵村役場前交差点(覚井)～須恵深田地区境 須恵字北瀬620-2先～ 須恵字石坂6-1先	P20-D-4～ P20-G-1	歩道が整備されていない。	・歩道設置を計画、順次設置(地元説明会を順次開催) 地質調査中 測量(H30) 地元説明	県	H28～ (実施中)	A	須-ア
5	須-17-2	町道	文化ホール及び保育園下りの交差点歩道	P14-J-3	横断歩道が消えかけている	・引き直し	町(交通)	H30	A B	須-エ
6	須-18-2	町道	文化ホール及び須恵保育園下りの交差点	P14-J-2	須恵文化ホール側から下りてきた道路の横断歩道の白線が消えかけている。停止線がない。保育園側から下りた道路の白線が消えかけている	・横断歩道の検討→横断指導線に対応 ・停止線の引き直し	町(交通)	H30	A	須-エ
7	須-15-7	県道人吉水上線 町道須恵中央線	元須恵中下交差点(屯所) 須恵字福川1793-1	P15-B-2	信号はあるが、見通しが悪く車の存在に気づきにくい。	・学校から子どもたちへ指導	学校	随時	B	須-エ
8	須-18-1	県道人吉水上線	須恵小正門右側へ下りてきた県道沿い。伊勢宅から深田方面へ50m程行ったところ。	P14-I-J-3・4	生い茂った樹木が道路に覆いかぶさっている。	木の剪定	県	H30(済)	B	須-エ
9	須-15-5	県道人吉水上線	須恵小下北東側三叉路交差点横断歩道(今村) 須恵字牧の内1750-1先	P14-J-1	多良木方面への通勤路となっており、交通量が多い。東側は見通しが悪い。	・路面標示による注意喚起 ・白線の引き直し ・ 通学児童不在のため、対策から除外	県 警察		C	
10	須-15-8	町道須恵中央線	須恵寺池の2車線の道路 須恵字中島5421-1先～須恵字寺池5534-1先	P21-D-3	歩道が整備されていない。歩道用の橋もかかっている。	・須恵中央線歩道整備事業で歩道整備実施中 ・H28年度工事で架け替え予定 ・用地賠償難航により歩道整備は終了	町(建設)	H28	C	
11	須-17-1	湯原広域農道交差点	湯原ペーハー8鉱泉水付近	P8-G4	交通量が多く、車のスピードも速い。登下校で横断するとき危険である。	・交差点内改良後横断歩道設置横断歩道は難しいため白線の引き直しに対応 ・ 注意喚起 グレーチングが緩んでいる。	町(建設) 学校	H29	C A	須-エ
12	須-16-2	県道人吉水上線	阿蘇川橋からつつじヶ丘学園前バス停の区間	P15D2～P9I5	人通りも少なく防犯灯の数が少ないため、冬場等の下校時は注意が必要。	・防犯灯の設置 交通安全から防犯へ変更	町(交通)		B	須-エ

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、球磨地域振興局土木部、あさぎり町役場総務課・建設課、多良木警察署、