

対策一覧表(未実施・実施中)

	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	箇所図
1	深-15-19	県道人吉水上線	古町橋から栄建設資材倉庫先 深田西字古町186-1先～ 深田西字小枝930-3先	P40-I-1～ P32-C-4	県道人吉水上線の通学路に歩道がない	・県で歩道整備を計画中策定 (約700m) 今年度も着手している	県	H28.12月～ 1月に着手 一部済	A	深-ア
2	深-16-3	県道 多良木 相良線	明廿橋近くの横断歩道 深田南150-4付近	P41-F-1	明廿橋側からは坂を下った個所にあり見通しが悪く、また、免田側からも直線道路から緩やかなカーブの先にあるため見通しが悪い。	・横断歩道の修正位置の確認(地元区長) 来年度県本部と現地確認	県警察		A	深-イ
3	深-17-2		まこと保育園から中村理容店への下り坂と丁字路	P32-G-2 ～H-2	一時停止の標識はあるが、停止する車はほとんどない。	・舗装補修 ・外側線カラー検討(グリーンペルト) ・停止線の位置検討 ・保育園へ協力依頼(確実な一時停止) 停止線引き直し	町(交通)警察	H29	A	深-イ
4	深-18-1		中村理容店横	P32-H-2	北側から下りてくる車から、歩行中の児童が見にくい。	・カーブミラーの設置 ・草刈の依頼	町(交通)	H30	A	深-イ
5	深-18-2	県道人吉水上線	古町橋前	P40-H-2	古町橋前で、県道を渡る児童がいるが、横断歩道がない。	・栗山豆腐店前に横断歩道の設置検討	警察		A	深-ア
6	深-15-1	町道須恵深田線 (フルーティロード)	勝福寺入口交差点 深田北字仁王681先	P14-B-4	横断歩道はあるが、カーブのところなので、かなりスピードが出て、あまり車が止まらないので危険 車の通りが多い。	・道路改良計画 用地交渉中	町(建設)	H31～	B	深-エ
7	深-15-8	県道多良木相良線	岩崎一徳氏宅入り口 深田西字上成石2437-1先	P12-F-5	用水路がたまる場所。今は草が生い茂り見えないくらいになっているが、見えても見えなくてもどちらにも危険。鷺巣全体的に…道路沿いにずっと用水路があること。歩道がない上に、道路脇の草が生い茂り、道の端を歩きづらいところも多い。	・農林振興課で対策を検討 ・地域組織における水路の適正管理 ・草刈	町		B	深-オ
8	深-15-12	県道多良木相良線	内山観音前 深田東字柿木丸95-1先～ 同字117先	P18-H-2	歩道がなく、路側帯も狭い箇所がある。	・歩道整備の必要性を検討 ・カラー舗装の設置を検討 ・距離があるため対応が難しい状況 ・部分的に要望をあげる→要望場所を検討	県	未定	B	深-オ
9	深-16-1	町道下里長峰線	高山運動公園入口三叉路 深田東字山下1966	P27-B-4	白線が消えており、車がショートカットしながらカーブを曲がってくるので、歩行者が危ない。	・白線の引き直しの検討 ・道路改良予定 橋の架け替えも行う予定	町(交通) 町(建設)	H31～	B	深-ウ
10	深-17-1	県道多良木相良線	鷺巣地区～内山交差点	P12-D-1 ～P18-G-2	歩道がなく、道路脇の草が生い茂り歩きづらい。スピードを出さず車も多く、大型車の通りも多い。	・深12と同じ			B	深-オ

深田小

	危険箇所番号	路線名	箇所名・住所	ゼンリン地図番号	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	危険度	箇所図
11	深-15-4	町道植深田高山B線	高山総合体育館から下りてきた墓地までの区間 深田東字権現1416-1先～ 深田東字山下1966先	P19-E-5～ 27-B-4	民家や人通りが少なく、スピードを出す車が多い。	・子どもたちへの注意喚起	学校	随時	C	
12	深-15-5	町道下里永峰線	高山運動公園入口三叉路 深田東字山下1966	P27-B-4	たまに、配達車や休憩中の車が停まっているが、中には見慣れない車もあり、子どもたちから「怖い」との報告あり。	・パトロール、子どもたちへの安全指導	学校 町教育委員会	随時	C	
13	深-15-6	町道庄屋荒茂線	青木砕石上南側 深田北字上田頭261先～ 深田北字岩下657-1先	P20-A-1	道幅が狭く歩道がない。	・子どもたちへの注意喚起	学校	随時	C	
14	深-15-11	県道多良木相良線 町道須恵深田線 (フルーティロード)	東石材店南側交差点 深田東字馬場25-3先	P18-H-2	交差点一カ所のみ横断歩道、歩行者用信号なし。児童の待機場所がない	・歩道整備、横断歩道部分のカラー舗装等の必要性を検討 ・注意喚起	県(交通) 学校	随時	C	
15	深-15-14	県道 多良木相良線	町堂星原団地付近 深田東字宝502付近一帯	P26	この頃、猿がいることがあります。子どもたちに近づかないよう注意が必要。	・農林振興課での鳥獣害対策で対応	町	随時	C	
16	深-15-15	県道 人吉水上線	蓑田順俊氏宅前 深田東字庄屋2868-3先	P28-B-3	横断歩道なし	・設置は不可能なので子どもたちへの注意喚起を行う ・現状で横断する児童なし(渡らないよう指導)	保護者 学校	随時	C	
17	深-15-16	県道 人吉水上線	田山司氏宅裏 深田東字庄屋2390-1先	P28-B-4	横断歩道なし	・設置は不可能なので子どもたちへの注意喚起を行う ・現状で横断する児童なし(渡らない)	保護者 学校	随時	C	
18	深-16-4	町道庄屋荒茂線	太陽光発電システム(青木建設の対岸) 深田北	P20-B-1	大雨時に土砂崩れの恐れがある。	・注意喚起 ・町(建設)で地主対応	学校	随時	C	
19	深-17-3	県道人吉水上線	旧深田中学校東側入口	P27-H-5	工場建設に伴い車が多いが、横断歩道がない。	・近くにあるため新規設置は難しい。歩道場所の移動について地区での話し合いが必要 通学路の変更・注意喚起	学校	随時	C A	深-U
20	深-17-5	県道多良木相良線	深田東(内山)	P18-I-4～ J-5	歩道と水路の間に転落防止用の柵がない。	・子どもたちへの注意喚起	学校	随時	C	

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA会長、球磨地域振興局土木部、あさぎり町役場総務課・建設課、多良木警察署、