

対策一覧表(R6.10.7視察)

番号	園・クラブ名	場所	状況	対策内容	事業主体
1-1	吉井保育園	岡原通り マップ番号1	『令和6年調査危険箇所画像』タブ マップ番号①の画像 道路わきの側溝への柵がなく落下の危険性あり	農林振興課で柵を設置する。	町(農林振興課) 百太郎溝土地改良区
1-2		中学校通り マップ番号7	『令和6年調査危険箇所画像』タブ マップ番号②の画像 道路わきの側溝への柵がなく落下の危険性あり	建設課で柵を設置する。	町(農林振興課、建設課)
2	あおぞら学童クラブ	幼稚園正門入口付近	用水路の影響による道路陥没(穴及び空洞あり)	本箇所が、建設課発注工事「第30号 今井中学校線道路改良工事」の迂回路に面しているため、当該工事の全面通行止め解除後に対策予定。本箇所隣接の用水路改修工事が、百太郎溝土地改良区によって予定されているため、その工事に併せて対策を行う。	町(農林振興課) 百太郎溝土地改良区