

危険箇所一覧【あさぎり町立上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容等	対策予定	進捗状況	事業主体
1	県道皆越免田線	JASスタンドから谷合橋までの歩道	歩道にガードレールがなく通学に不安がある。 ガードレールを設置してほしい。 オーバーレイ舗装により歩車道境界ブロックが低くなっている。	①歩車道境界ブロックの更新検討。 ②児童生徒への交通安全指導。	①ガードパイプ施工中(一部区間)。 ②交通安全指導済み。	①県 ②学校
2	県道錦湯前線	上南 秋時地区	太陽光発電設備の敷地ブロック塀倒壊の恐れがある。	①地権者へ改修依頼。 ②児童生徒への交通安全指導。	①地権者へ相談中。 ②交通安全指導済み。	①県 ②学校
3	県道皆越免田線	上小学校横	小学校敷地及び歩道と反対側の宅地側に立木があり、葉や枝が道路上に堆積する。縦断勾配もきつく、滑って転倒する恐れがある。	①土地所有者へ木の伐採依頼。 ②注意喚起。	①所有者へ伐採依頼済み。また、道路バトロール時に清掃済み。 ②注意喚起済み。	①県 町(教委) ②学校
4	町道塚脇線・町道大島線・町道清水線	町道塚脇線、町道大島線、町道清水線が交わる交差点	町道塚脇線側が一時停止となっているが、見通しが悪く車もスピードを出して走行するため危険。	①横断歩道やカラー舗装の検討。 ②上西団地から美保理容所へ横断する道路に横断歩道がないが、待機場所が狭く現時点での設置は困難。土地の買収及び側溝のふたかけ等検討の必要がある。	①R6年に横断歩道設置済み。 ②R8年度対策予定。	①警察 ②町(建設)
5	県道錦湯前線・町道川久保線	小学校正門前交差点	町道側の道幅が狭い(正門に向かって右側)。	用地提供等の協力体制が整ってから要望書を提出いただく。	要望書が提出されるまで注意喚起看板を設置予定。 「速度落せ」の道路標示(文字)施工済み(R5)。	町(交通)
6	町道上村岡原線	種村商店から岡原方面	石坂・平和・神殿原区長による陳情。歩道設置を希望。	歩道の設置を検討。	カーブ部分の道路改良が完了。交通状況を確認し、歩道の設置を検討。	町(建設)
7	町道石坂線	上東 石坂地区	石坂線は車輛の通行が多く、車の確認がしづらい。	注意喚起看板設置検討。	検討中。	町(教委)
8	町道秋時線	秋時公民館付近のS字カーブ	児童の通学路になっているが、運転している人がいるかどうか確認しづらく危険である。	定期的に除草作業を行う。	除草済み。	町(建設)
9	県道錦湯前線	宮川橋	雨天時に雨水がたまり、濡れながら通行している。車道側に迂回すると危険。※5～6年前に県・役場に報告済みであるが、改修工事はまだされていない。	清掃後様子を見る。	清掃済み。 雨天時状況確認予定。	県
10	県道皆越免田線	今井交差点～南稜高校間の県道皆越免田線	ラインは引いてあるが、歩道のない区間があり危険である。児童の通行と中学生の自転車が同時通行になることがある。	①反対側へもグリーンベルト設置。 ②注意喚起。	①両側をグリーンベルト施工済み。 ②注意喚起済み。	①県 ②学校
11	町道永里線	月明館～永里地区消防詰所まで	①通学路両側の家のブロック塀が耐震基準を満たしているのかわからない。老朽化が見られ危険である。 ②溝の高さがあるため危険である。転落防止をしてほしい。	①注意喚起。 ②応急的にカラーコーン設置。その後ガードパイプ設置。	①注意喚起済み。 ②ガードパイプ設置完了。	①学校 ②町(建設)
12	町道神殿原線	神殿原	子供が渡った後、縁石を乗り越えられないといけない。道路もカーブになっていてスピードを出していく車が来たら危ない。	学校の階段程度の高さであり、跨いで通ることは容易である。学校からの指導で対応願いたい。	学校からの指導で対応予定。	学校