

危険箇所一覧【あさぎり町立あさぎり中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道219号線	犬童医院前の交差点	交通量が多く、通学の際に危険性が大である。	・児童生徒への注意喚起及び指導	学校
2	町道川久保線	上小南側の側溝コンクリート蓋の割れ1箇所・あさぎり町上地区(井上)	上小南側の破損側溝の場所は、道路の右側に上薬師保育園があり、その先の右側に町営新井上団地がある場所の道路上の左側に赤い目印が立ててある。	・修繕対応(R4予定)	町(建設)
3	町道上村岡原線 町道堂ノ下線	ドラッグストアコスモスへ右折する際、ヘアサロン「ラ、フルーラ」前の排水溝の蓋・あさぎり町免田地区上西	排水溝の蓋が見えず、4月に1年女子生徒歩道を通行する際、自転車ごと落ちた場所である。	・車両止め設置検討	町(建設)
4	県道皆越免田線	上小学校横 歩道と反対側の路肩	西側の路肩(歩道と反対側)が狭く、また、落ち葉や泥がたまり毎年のように通学する自転車の転倒がある。通学時間帯の交通量も多く、縦断勾配もきつく、危険性が高い。小学生と中学生の通学時間帯も重なるため、歩道の自転車通行は現実的でない(そもそも自転車通行可となっていない。)	・土地所有者へ木の伐採依頼 ・通学路の検討 ・児童生徒への注意喚起及び指導	県 町(教委) 学校
5	町道今井中学校線	桑原鮮魚前交差点から百太郎溝交差点までの区間 上北字枝別府1004-1先～ 上北字別府村1363先	町道今井中学校線の通学路に歩道がない 【歩道整備必要箇所:建設課】 ※上小児童も通学するため上小にも記載	・歩道整備を一部発注済、(R5～工事着手) ・側溝への蓋設置済(R4) ・対策が取れるまで通学路変更を検討	町(建設)
6	町道今井中学校線	あさ中から百太郎溝に向かう道路 上北字溝ノ上2265-1先～ 上北字才田2144-11先	多くの生徒が利用しているが、道路の幅がとてせまく、また夕方には交通量も増えるため危険 (車のスピードが速い) ※上小児童も通学するため上小にも記載	・路面標示を検討(青色線) ・舗装後に外側線の検討 ・対策が取れるまで通学路変更を検討 ・交通規制の検討	町(建設) 町(交通) 警察
7	町道黒田古町線 町道古町永才線	黒田消防詰所から古町橋までの区間 免田西字黒田2272-6先～ 深田南字小島818-1先	町道黒田古町線及び町道古町永才線の通学路に歩道がない(地元の理解が必要) 【歩道整備必要箇所:建設課】	歩道整備を実施中、又は計画中 用地測量中 用地買収に3年程度必要 今年度実施→着手済～5年度までに完了予定	町(建設)
8	町道堂ノ下線 町道溝下線 町道神殿原線	春日会館前交差点 上北字溝ノ下1257-24先	大川家具方面から来る車は、春日会館先の道路が見えないが、スピードを出して走るため、道路を横断する生徒が危険 通学の状況を警察により確認	・横断歩道設置済(R3) ・歩道の塗り直し ・注意喚起、注意看板設置	警察 町(交通) 学校
9	県道多良木相良線	免田吉井地区(みゆき横の通りから岡原通りに渡って、村田産業の前の通り)	あさぎり代行の交差点。以前、事故があった。交通量が多い。点滅信号が危ない。7:40くらいが小中学生が多くごった返している。	・点滅信号の押しボタン式信号へ変更 ・町から要望書を提出済 ・再申請(交通量調査の実施) ・警察による取り締まり実施	警察
10	県道皆越免田線	上北446	塀が高く、車から自転車が見えづらい 通学している生徒減	・通学路の検討 ・自転車用側線設置済(R2)	学校 町(交通)