

### 危険箇所一覧表【あさぎり町立免田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容等	対策状況	事業主体
1	町道免田町中央通線	免田町吉井地区(吉井簡易郵便局付近)用水路	幅1m、深さ50cm程度の用水路が通っている。大雨時が特に危険である。フェンスがなく、児童が近道として利用する危険性がある。	・学校から生徒への注意喚起及び指導	学校 町(建設)
2	国道219号	あさぎり駅前交差点 免田東字堀ノ角1496-10先 (県道多良木相良線交差点から免小正門まで)	歩道が狭く通学児の安全が確保ができていないので危険	・県で改良を実施中(歩道の一部)	県
3	国道219号 主要地方道多良木免田線 県道免田停車場線	くまがわ鉄道あさぎり駅前の大きな交差点	登校の時間帯に路線バスとくま川鉄道の代替大型バスが10台程度通るため、車が混雑し危険。	・児童生徒への交通安全指導	学校
4	町道堀之角農高線	南稜高校から高野眼科のほうに進む行き止まりの道	交通量が多く、特に朝夕は車がスピードを出して通る。	・一時停止の取締り実施(継続)	警察
5	町道免田町中央通線 町道大正町桜馬場通り線(ゾーン30)	「軽スポーツセンター」から「生涯学習センター」 南稜高校正門から国道219号	速度標識が少なく、登校時間帯にスピードを出して通行する車が多い。	・側線の引直しを実施(路側帯の設置) ・交差点部のカラー舗装化(2カ所済) ・吉井下道線の交差点部の隅切(R3～測量設計着手済) ・側溝蓋の改良 ・路肩の拡幅、設置(R3～測量設計着手済)	町(交通) 町(建設)
6	町道吉井下道線	免田東 八幡「オガタ自動車」や「喜しん」の前の道	登校時の交通量が多い。	・横断旗の検討 ・押しボタン信号の児童待機場所が必要 ・設計業務委託実施済(R4)	町(建設)
7	町道浜川三反地線	免田西2188番地付近	横山造園から永才方面へ向かう旧道の十字路の一角で中型犬がとびかかるように犬が吠えるため子どもたちが怖がって走る。坂道になっているため、転びそうになっている。	・児童生徒への交通安全指導	学校
8	町道黒田古町線	岡留幸福駅から南に行った交差点	昨年度本校の児童が自転車で飛び出し、車と接触する事案が起きた。東から西への横断時に見通しが悪い。	・カーブミラー設置済(R3) ・とまれ引き直し済(R3) ・自転車も止まれの標識設置(R4予定) ・警察による取り締まり実施	町(交通) 警察