

危険箇所一覧【あさぎり町立須恵小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道中島2号線 町道竹原堤防線	中島橋(多良木方面)から堤防沿いの道路	堤防の柵が損壊している。	・現場確認済み。補修計画あり。	県
2	町道湯ノ原線 町道牧の内線	須恵文化ホール前から小学校方面へ曲がる交差点	須恵簡易郵便局前の道路をスピードを出す車が多く、横断歩道を渡る際注意が必要。	・標識等による注意喚起 ・路肩部分の除草作業	町(建設) 町(交通) 警察
3	県道川瀬免田線	川瀬橋	車道も狭い上、歩道がない。 R4年度:生徒1名が通学、R5年度1名入学予定	・ライン処理等での対応を検討中 ・学校から子どもへ歩行場所の指示 ・保護者による見守り活動実施中	県 学校
4	県道人吉水上線	旧須恵村役場前交差点(覚井) 須恵字北瀬620-2先	元須恵村役場前交差点交通量がたいへん多くスピードを出す車が多い。 多良木方面へ向かう車は下り坂になっており、スピード出やすい。 信号がないので、横断するときに危険。	・横断歩道のカラー舗装実施済 ・警察による取り締まり実施 ・児童生徒への交通安全指導	県 警察 学校
5	県道人吉水上線	旧須恵村役場前交差点(覚井)～須恵深田地区境 須恵字北瀬620-2先～ 須恵字石坂6-1先	歩道が整備されていない。	・歩道整備計画の見直し・優先順位の検討中 ・グリーンベルトを道路南側の路肩にも設置 ・児童の道路横断位置及び集合場所検討	県
6	町道須恵中央線 町道須恵深田線	阿蘇地区フルーティ交差点(阿蘇) 須恵字谷川2670-3	フルーティロードを走る車のスピードが出ているので、横切るときが危ない。	・路面標示による注意喚起済 ・防犯灯の設置(区で設置の要望) ・横断歩道(カラー)検討	町(交通)
7	県道人吉水上線	学校東側の慰霊塔出入り口	土砂災害区域指定のため通学時に注意が必要	・注意看板の設置検討 ・児童生徒への交通安全指導	町(交通) 町(教委) 学校
8	県道人吉水上線	須恵小正門右側へ下りてきた県道沿い。 深田方面へ行ったところ。	生い茂った樹木が道路上に覆いかぶさっている。 歩道に水溜りができる箇所がある。	・削孔による水抜き ・車道部分の樹木選定	県