

危険箇所一覧【あさぎり町立深田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町道小枝小高野線	深田西926番地3(高田畳店前の坂道)	歩道がなく、路側帯も狭い。カーブのところで、先が見えにくく、車のスピードが少し出ているため危ない。	・道路標識、表示による注意喚起	町(交通) 町(建設)
2	町道下里団地線	深田東1274番地3(下里団地手前の坂道)	補修してある法面が、崩れ始めている。	・今後検討(R5以降対応)	町(建設)
3	県道人吉水上線	古町橋から栄建設資材倉庫先 深田西字古町186-1先～ 深田西字小枝930-3先	県道人吉水上線の通学路に歩道がない	・県で歩道整備中	県
4	町道須恵深田線 (フルーティロード)	勝福寺入口交差点 深田北字仁王681先	横断歩道はあるが、カーブのところなので、かなりスピードが出て、あまり車が止まらないので危険 車の通りが多い。	・交差点部改良工事済(R4)	町(建設)
5	県道多良木相良線	鷺巣地区～内山交差点	歩道がなく、路側帯も狭い箇所がある。 道路脇の草が生い茂り歩きづらい。 スピードを出す車も多く、大型車の通りも多い。	・カラー舗装の検討(地元からの要望・協議が必須) ・距離があるため対応場所を選定する必要がある	県
6	町道下里永峰線	高山運動公園入口三叉路 深田東字山下1966	白線が消えており、車がショートカットしながらカーブを曲がってくるので、歩行者が危ない。	・白線の引き直し済 ・道路改良工事実施(R4完了予定)	町(交通) 町(建設)
7	町道庄屋免田線	庄屋地区(庄屋橋付近)	スピードを出す車が多く、見通しが悪い。庄屋橋近くに横断歩道を新設してほしい。	・サイクリングロードを繋ぐ形で横断歩道設置(R4)	警察