

危険箇所一覧表【あさぎり町立免田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容等	対策予定	進捗状況	事業主体
1	町道免田町中央通線	吉井簡易郵便局付近用水路	幅1m、深さ50cm程度の用水路が通っている。大雨時が特に危険である。フェンスがなく、児童が近道として利用する危険性がある。	学校から生徒への注意喚起及び指導。	注意喚起・指導済み。	対策済み 学校
2	国道219号	あさぎり駅前交差点	歩道が狭く通学児の安全が確保ができていないので危険	県で改良予定。	歩道の一部の改良実施中。 青線・区画線引き直し済み。 舗装工事契約済み。 用地交渉継続中。	一部対策済み 県
3	国道219号 県道多良木免田線 町道免田停車場線	くまがわ鉄道あさぎり駅前の大きな交差点	・登校の時間帯に路線バスとくま川鉄道の代替大型バスが10台程度通るため、車が混雑し危険。 校長先生が街頭指導中	児童生徒への交通安全指導。	交通安全指導済み。	対策済み 学校
4	町道堀之角農高線	南稜高校から高野眼科進む道	交通量が多く、特に朝夕は車がスピードを出して通る。	一時停止の取締りを継続して実施。	継続して取締り実施。	対策済み 警察
5	町道免田町中央通線 町道大正町桜馬場通り線(ゾーン30)	「軽スポーツセンター」から「生涯学習センター」 南稜高校正門から国道219号	速度標識が少なく、登校時間帯にスピードを出して通行する車が多い。	①側線の引直し。 ②交差点部のカラー舗装化(2カ所済)。 ③吉井下道線の交差点部の隅切。 ④側溝蓋の改良。 ⑤路肩の拡幅、設置。	①側線の引直しを実施し、路側帯の設置。 ②カラー舗装化を2カ所済み。 ③測量設計着手済み。 ④ ⑤設計業務委託実施及び用地交渉済み。	一部対策済み ①～②町(交通) ③～⑤町(建設)
6	町道吉井下道線	免田東 八幡地区	登校時の交通量が多い。	①横断旗の検討。 ②押しボタン信号の児童待機場所が必要。	① ②設計業務委託実施及び用地交渉済み。	一部対策済み ① ②町(建設)
7	町道浜川三反地線	免田西 黒田地区	横山造園から永才方面へ向かう旧道で中型犬がとびかかるように犬が吠えるため子どもたちが怖がって走る。坂道になっているため、転びそうになっている。	児童生徒への交通安全指導。	交通安全指導済み。	対策済み 学校
8	町道古町永才線	岡留幸福駅から南に行った交差点	・昨年度本校の児童が自転車で飛び出し、車と接触する事案が起きた。東から西への横断時に見通しが悪い。	①カーブミラー設置。 ②止まれ引き直し。 ③自転車も止まれの標識設置。 ④警察による取り締まり実施。	①カーブミラー設置済み。 ②止まれ引き直し済み。 ③自転車も止まれの標識設置済み。 ④警察による取り締まり実施済み。	対策済み ①～③町(交通) ④警察