

## 危険箇所一覧【あさぎり町立深田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策予定	進捗状況		事業主体
1	町道小枝小高野線	深田西 古草城地区	歩道がなく、路側帯も狭い。カーブのところで、先が見えにくく、車のスピードが少し出ているため危ない。	道路標識、表示による注意喚起。	看板設置済み。	対策済み	町(建設) 町(交通)
2		下里団地手前の坂道	補修してある法面が、崩れ始めている。	今後検討。	検討中。 パトロールは定期的実施済み。		町(建設)
3	県道人吉水上線	古町橋から栄建設資材倉庫先	県道人吉水上線の通学路に歩道がない	歩道設置予定。	歩道整備中。	一部対策済み	県
4	町道須恵深田線(フルーティロード)	勝福寺入口交差点	横断歩道はあるが、カーブのところで、かなりスピードが出て、あまり車が止まらないので危険 車の通が多い。	交差点部改良予定。	交差点部改良工事済み。	対策済み	町(建設)
5	県道多良木相良線	深田東 鷺巣地区～内山交差点	歩道がなく、路側帯も狭い箇所がある。道路脇の草が生い茂り歩きづらい。スピードを出す車も多く、大型車の通も多い。	カラー舗装の検討(地元からの要望・協議が必須)。 ・距離があるため対応場所を選定する必要がある。	グリーンベルト設置済み。	対策済み	県
6	町道下里永峰線	高山運動公園入口三叉路	白線が消えており、車がショートカットしながらカーブを曲がってくるので、歩行者が危ない。	①白線引き直しを検討。 ②道路改良予定。	①白線の引き直し済み。 ②水路蓋掛けおよびグリーンベルト設置済み。	対策済み	①町(交通) ②町(建設)
7	町道庄屋免田線	深田東 庄屋地区(庄屋橋付近)	スピードを出す車が多く、見通しが悪い。庄屋橋近くに横断歩道を新設してほしい。	サイクリングロードを繋ぐ形で横断歩道設置予定。	横断歩道設置済み。	対策済み	警察
8	県道33号線人吉水上線	深田東 庄屋地区	直線のため、スピードを出す車も多い。昨年は、歩道に乗り上げる事故もあった。歩道部分に草が生えていて、視界が悪いところもある。	①定期的な取締りを検討。 ②定期的に除草予定。	①継続して取締りを実施。 ②定期的に除草済み。	対策済み	①警察 ②県

## 危険箇所一覧【あさぎり町立深田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策予定	進捗状況	事業主体
9	町道小枝下里線	せきれい館前の道路	学校前の交差点の信号待ちを避けるため、朝・夕、せきれい館前の交通量が増える。特に、カーブが下り坂になっており、車のスピードも出ている。夕方、自転車の子どもなど、せきれい館周辺で遊ぶこともあり危険。	①信号のサイクルを検討。 ②上記が難しい場合には、登校時の通行規制看板設置で検討。	①交通量を調査しサイクルの変更を検討中。 ②通行規制看板設置済み。	一部対策済み ①警察 ②町(建設)
10	町道下里永峰線	田頭川沿い	小学生の通学路となっているが、道路幅員が狭いため、ドライバーに通学路として認識してもらえるような対策をしてほしい。(グリーンベルト・看板等)	①通学路看板設置。 ②道路上に目印となるマークを設置。		町(建設)