

## 危険箇所一覧【あさぎり町立あさぎり中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内予定	進捗状況		事業主体
1	国道219号線	犬童医院前の交差点	交通量が多く、通学の際に危険性が大である。	児童生徒への注意喚起及び指導。	注意喚起及び指導済み。	対策済み	学校
2	町道川久保線	上南 井上地区	上小南側の破損側溝の場所は、道路の右側に上薬師保育園があり、その先の右側に町営新井上団地がある場所の道路上の左側に赤い目印が立ててある。	修繕予定。	対応済み。	対策済み	町(建設)
3	町道上村岡原線 町道堂ノ下線	上西 西別府地区	排水溝の蓋が見えず、4月に1年女子生徒歩道を通行する際、自転車ごと落ちた場所である。	車両止め設置検討。	車両止め設置済み。	対策済み	町(建設)
4	県道皆越免田線	上小学校横 歩道と反対側の路肩	西側の路肩(歩道と反対側)が狭く、また、落ち葉や泥がたまり毎年のように通学する自転車の転倒がある。通学時間帯の交通量も多く、縦断勾配もきつく、危険性が高い。小学生と中学生の通学時間帯も重なるため、歩道の自転車通行は現実的でない(そもそも自転車通行可となっていない)。	①土地所有者へ木の伐採依頼。 ②児童生徒への注意喚起及び指導。	①地権者へ依頼済み。 ②注意喚起及び指導済み。	対策済み	県 学校
5	町道今井中学校線	柳別府団地交差点から百太郎溝までの区間	町道今井中学校線の通学路に歩道がない 【歩道整備必要箇所:建設課】	①歩道整備予定。 ②側溝への蓋設置予定。	①歩道整備を一部発注済み、また用地交渉中。 ②側溝への蓋設置済み。	一部対策済み	町(建設)
6	町道今井中学校線	あさぎり中学校から百太郎溝に向かう道路	多くの生徒が利用しているが、道路の幅がとてせまく、また夕方には交通量も増えるため危険(車のスピードが速い)	①路面標示を検討(青色線)。 ②舗装後に外側線の検討。 ③交通規制の検討。	① ② ③道路改良後に交通規制について再検討。		①町(建設) ②町(交通) ③警察

## 危険箇所一覧【あさぎり町立あさぎり中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内予定	進捗状況	事業主体
7	町道黒田古町線 町道古町永才線	黒田消防詰所から古町橋までの区間	町道黒田古町線及び町道古町永才線の通学路に歩道がない(地元の理解が必要) 【歩道整備必要箇所:建設課】	歩道整備を計画・用地測量中。 用地買収に3年程度必要。	歩道整備を一部実施済み。 R6年度で線路まで予定。	一部対策済み 町(建設)
8	町道堂ノ下線 町道溝下線 町道神殿原線	春日会館前交差点	大川家具方面から来る車は、春日会館先の道路が見えないが、スピードを出して走るため、道路を横断する生徒が危険 通学の状況を警察により確認	①横断歩道設・取締りの実施。 ②歩道の塗り直し。 ③注意喚起、注意看板設置。	①横断歩道設置済み。引続き取締り実施。 ② ③注意喚起済み。	一部対策済み ①警察 ②町(交通) ③学校
9	県道多良木相良線	県道多良木相良線の点滅信号	以前、事故があった。交通量が多い。点滅信号が危ない。7:40くらいが小中学生が多くごった返している。	①点滅信号の押しボタン式信号へ変更(町から要望書を提出済み・再申請(交通量調査の実施))。 ②取締りの実施。	①押しボタン式信号へ変更予定。 ②引続き取締り実施。	一部対策済み 警察
10	県道皆越免田線	上北 今井地区	塀が高く、車から自転車が見えづらい 通学している生徒減	①通学路の検討。 ②自転車用側線設置を検討。	① ②自転車用側線設置済み。	①学校 ②町(交通)
11	町道石坂線	あさぎり中学校正門前	「横断歩道ありの路面標示」が消えてなくなっている	標示塗り替え。		町(交通)
12	町道石坂平和線 里道	上東 石坂地区	・中学生が自転車で複数台連なっていくが、安全確認が不十分なまま交差点を渡る。 ・車両も安全確認が不十分であり危険。過去に車両の事故あり。 ・舗装の状態が悪く、自転車の転倒があっている。 ・カーブミラーの径が小さく、古くなっており見えづらい。角度も悪い。	①停止線の塗り替え。 ②サイズを含めカーブミラーの再検討。 ③指導停止線(3か所)の検討。	① ②カーブミラー2カ所取替済み。 ③指導停止線等を検討中。	一部対策済み ①、②町(交通) ③警察