

対策一覧表

番号	園・クラブ名	場所	状況	対策内容	進捗状況	事業主体
1-1	専立寺こども園	専立寺こども園前の大木	大木があり、春先に、落ち葉の量が多すぎて、滑りやすい。隣の方より、滑ると危ないからと園より行政に言ってほしい。小さくしてもらえると、見通しもよくなりそうです。	木の枝で標識が隠れているので、まずは隠れている部分の枝木の伐採をする。木の全体的な伐採については予算を伴うため、今後対応を検討していく。	木の伐採についてはR5年度から順次進めていく。	県
1-2		専立寺こども園前の垣根	毎年6、7月に一度かかってもらうが、蔓系の草があつという間に伸び、毎年10月頃に伸びすぎていると近隣や祖父母の方からご意見を頂く。また、園児の散歩にも影響が出ている。	垣根が伸びすぎて子どもが見えないことがあるため、園からの要望を踏まえ対応を検討する。定期的な草刈り回数を増やすことは困難であるが、支障をきたす場合は、その都度県への連絡をお願いしたい。	都度県へ連絡をする。	県
2-1	吉井保育園	岡原通り マップ番号1	『令和5年調査危険箇所画像』タブ マップ番号①の画像 道路わきの溝への柵がなく落下の危険性あり	簡易柵(車止め)の設置をする。	令和5年度中に設置予定	県 町(建設課)
2-2		岡原通り マップ番号2	『令和5年調査危険箇所画像』タブ マップ番号②の画像 道路わきの溝への柵がなく落下の危険性あり	水路の詰まりのため外している様子。水路の利用者にも確認が必要なため検討していく。出来るだけ反対側の安全な歩道を使用してもらう。	水路利用者等も含め状況観察	県 町(建設課)
2-3		岡原通り マップ番号3	『令和5年調査危険箇所画像』タブ マップ番号③の画像 道路わきの側溝(?)の蓋が外れており落下の危険性あり	管理用で開けてあると思われるため、対応は難しい。(歩道側でないため、危険度も低いと思われるので歩道側の使用をお願いする。)		県 町(農林振興課)
2-4		岡原通り マップ番号4	『令和5年調査危険箇所画像』タブ マップ番号④の画像 道路わきの側溝への柵がなく落下の危険性あり	歩道からすぐ側溝ではないため、柵等の設置は難しい。散歩コースの変更や使用される際に気を付けてもらう。		県 町(農林振興課)
2-5		中学校通り マップ番号5	『令和5年調査危険箇所画像』タブ マップ番号⑤の画像 道路わきの側溝の蓋がなく落下の危険性あり。実際に小学生が落下し、ケガをした実例あり	蓋購入済 今後、設置予定	令和5年度中に設置予定	町(農林振興課)
2-6		中学校通り マップ番号6	『令和5年調査危険箇所画像』タブ マップ番号⑥の画像 ガードレールが曲がっており落下の危険性あり	ガードレールを伸ばしても隙間は埋まらないため、散歩されるコースの変更や使用される際に気を付けてもらう。		町(総務課)
2-7		中学校通り マップ番号7	『令和5年調査危険箇所画像』タブ マップ番号⑦の画像 道路わきの側溝への柵がなく落下の危険性あり	⑥の延長上であり、ガードレールも途中よりないため、散歩されるコースの変更や使用される際に気を付けてもらう。		町(建設課)
2-8		中学校通り マップ番号8	『令和5年調査危険箇所画像』タブ マップ番号⑧の画像 道路わきの側溝への柵がなく落下の危険性あり	柵(車止め)を要検討	今後検討していく。	町(建設課)
2-9		中学校通り マップ番号9	『令和5年調査危険箇所画像』タブ マップ番号⑨の画像 道路わきの側溝への柵がなく落下の危険性あり	検討してみる	今後検討していく。	町(建設課)
3	あおぞらこども園	園舎南の交差点	散歩で使う交差点の白線と横断歩道ありのマークがほとんど見えない状況になっています。安全に横断できるようよろしくお願いたします。	横断歩道は警察署の管轄であり、総務課より警察署へ確認する。	横断歩道等の記録がなく、旧道と思料される。路面表示の補正は困難。	警察署 町(総務課)
4	木綿葉クラブ	JAくま 福祉の里 別館 前	木綿葉別館駐車場前の文化ホールへ行く道路が桜並木になっております。そこは法面になっておりかなりの急勾配であります。柵等がないため子供達が駆け下りとても危険性がある。	町道ではなく、須恵文化ホール敷地内の連絡通路のため、建設課での対応は難しい。主管の教育課としても文化ホールには何ら支障はないので柵の設置はできない。敷地の占有願いを提出してもらい、クラブ側で簡易な防護ネット等での対応をすることは問題ない。		町(教育課)