

危険箇所一覧【あさぎり町立深田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策予定	進捗状況	事業主体
1	下里団地線	下里団地手前の坂道	補修してある法面が、崩れ始めている。	今後検討。	検討中。 パトロールは定期的の実施済み。	町(建設)
2	県道人吉水上線	古町橋から栄建設資材倉庫先	県道人吉水上線の通学路に歩道がない	歩道設置予定。	歩道整備中。	県
3	町道小枝下里線	せきれい館前の道路	学校前の交差点の信号待ちを避けるため、朝・夕、せきれい館前の交通量が増える。特に、カーブが下り坂になっており、車のスピードも出ている。夕方は、自転車の子どもなど、せきれい館周辺で遊ぶこともあ	①信号のサイクルを検討。 ②上記が難しい場合には、登校時の通行規制看板設置で検討。	①サイクルの変更が困難なことから対策を検討。 ②通行規制看板設置済み。	①警察 ②町(建設)