

危険個所一覧【あさぎり町立須恵小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策予定	進捗状況	事業主体
1	町道中島2号線 町道竹原堤防線	中島橋(多良木方面)から堤防沿いの道路	堤防の柵が損壊している。	自転車道の木柵の補修。	自転車道の木柵は調査済み。対策・施工時期を検討中。	県
2	県道人吉水上線	旧須恵村役場前交差点～須恵深田地区境	歩道が整備されていない。	①歩道整備。 ②グリーンベルトを道路南側の路肩にも設置。	①歩道整備計画の見直し・優先順位等の検討中。 ②グリーンベルト設置済み。	県
3	町道須恵中央線 町道須恵深田線	阿蘇地区フルーティ交差点	フルーティロードを走る車のスピードが出ているので、横切るときが危ない。	①路面標示による注意喚起。	①路面標示による注意喚起済み。交通指導取締りを強化する。	警察
4	県道人吉水上線	学校東側の慰霊塔出入り口	土砂災害区域指定のため通学時に注意が必要	①注意喚起。 ②児童生徒への交通安全指導。	①注意喚起済み ②交通安全指導済み及び引渡し訓練済み。	①～②学校
5	町道須恵中央線	須恵 阿蘇～平山地区	歩道側の白線が消えて見えないところが多い。 雑草が茂り、歩道が通行できなくなっているところがある。	①数か年計画で白線引き直し予定。 ②定期的に除草予定。	①外側線が消えている所は町内に多数あるため優先順位を検討中。 ②定期的に除草済み。	①町(交通) ②町(建設)
6	町道須恵深田線	須恵 阿蘇地区	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道引き直し予定。	横断歩道引き直し済み。	警察