

危険個所一覧表 【あさぎり町立免田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容等	対策予定	進捗状況	事業主体
1	国道219号	あさぎり駅前交差点	歩道が狭く通学児の安全が確保ができていないので危険	県で改良予定。	歩道の一部の改良実施中。 青線・区画線引き直し済み。 舗装工事契約済み。 用地交渉継続中。	県
2	町道免田町中央通線 町道大正町桜馬場通り線(ゾーン30)	「軽スポーツセンター」から「生涯学習センター」 南稜高校正門から国道219号	速度標識が少なく、登校時間帯にスピードを出して通行する車が多い。	①側線の引直し。 ②交差点部のカラー舗装化(2カ所済)。 ③吉井下道線の交差点部の隅切。 ④路肩の拡幅、設置。	①側線の引直しを実施し、路側帯の設置済。 ②カラー舗装化を2カ所済み。 ③測量設計着手済み。 ④設計業務委託実施及び用地交渉済み。	①～② 町(交通) ③～④ 町(建設)
3	町道吉井下道線	免田東 八幡地区	登校時の交通量が多い。	①押しボタン信号の児童待機場所が必要。	①設計業務委託実施及び用地交渉済み。	①町(建設)