## 危険個所一覧【あさぎり町立上小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容等	対策予定	進捗状況	事業主体
1	県道皆越免田線	JAスタンドから谷 合橋までの歩道	歩道にガードレールがなく通学に不 安がある。 ガードレールを設置してほしい。 オーバーレイ舗装により歩車道境 界ブロックが低くなっている。	①歩車道境界ブロックの更新検討。 ②児童生徒への交通安全指導。	①検討中。 ②交通安全指導済み。	①県 ②学校
2	県道錦湯前線	上南 秋時地区	太陽光発電設備の敷地ブロック塀 倒壊の恐れがある。	①地権者へ改修依頼。 ②児童生徒への交通安全指導。	①地権者へ相談中。 ②交通安全指導済み。	①県 ②学校
3	県道皆越免田線	上小学校横	小学校敷地及び歩道と反対側の宅 地側に立木があり、葉や枝が道路 上に堆積する。縦断勾配もきつく、 滑って転倒する恐れがある。	①土地所有者へ木の伐採依頼。 ②注意喚起。	①所有者へ伐採依頼済み。また、 道路パトロール時に清掃済み。 ②注意喚起済み	①県 町(教委) ②学校
4	町道塚脇線·町 道大島線·町道 清水線	町道塚脇線、町 道大島線、町道 清水線が交わる 交差点	町道塚脇線側が一時停止となって いるが、見通しが悪く車もスピードを 出して走行するため危険。	①横断歩道やカラー舗装の検討。 ②注意喚起。	①R6年に横断歩道設置済み。 ②注意喚起済み。	①警察 ②学校
5		小学校正門前交 差点	町道側の道幅が狭い(正門に向 かって右側)。	用地提供等の協力体制が整ってから要望書を提出いただく。	要望書があがるまで注意喚起看板 を設置予定。 「速度落せ」の道路標示(文字)施 工済み(R5)	町(交通)
6	町道上村岡原線	種村商店から岡 原方面	石坂・平和・神殿原区長による陳 情。歩道設置を希望。	歩道の設置を検討。	カーブ部分の道路改良中、完成 後、歩道の設置を検討。	町(建設)
7	町道石坂線	上東 石坂地区	石坂線は車輌の通行が多く、車の 確認がしづらい。	注意喚起看板設置検討。	検討中。	町(教委)
8	町道清水分線	上西 清水地区	道幅が狭く、児童の登校時に危険である。道路拡張と歩道確保が必要である。【R5・4・10に区長と子供会長より町に要望書提出済み】	白線またはグリーンベルトの検討。	白線(片側180m)新設済。(R5)	町(交通)
9	町道秋時線	秋時公民館付近 のS字カーブ	児童の通学路になっているが、運転していると人がいるかどうか確認 しづらく危険である。	①白線引きを検討。 ②定期的に除草作業を行う。	①白線(両側149m)新設済(R5)。 ②除草済み。	①町(交通) ②町(建設)

## 危険個所一覧【あさぎり町立上小学校】

番号	路線名	箇所名•住所	通学路の状況・危険の内容等	対策予定	進捗状況	事業主体
10	県道錦湯前線	宮川橋	雨天時に雨水がたまり、濡れながら 通行している。車道側に迂回すると 危険。※5~6年前に県・役場に報 告済みであるが、改修工事はまださ れていない。	清掃後様子を見る。	清掃済み。 雨天時状況確認予定。	県
11	町道川久保線	上南 井上地区	道路横の水路にフタがなく、雨天時 に増水して歩行が危険である。	注意喚起。	注意喚起済み	学校
12	県道皆越免田線			①反対側へもグリーンベルト設置。 ②注意喚起。	①両側をカラー(緑色)舗装準備中。 ②注意喚起済み	①県 ②学校
13	町道永里線	月明館~水里地区消防詰所まで		②応急的にカラーコーン設置。その	①注意喚起済み ②カラーコーン設置済み。ガードパ イプはR6年度までに設置予定。	①学校 ②町(建設)