

危険箇所一覧【あさぎり町立あさぎり中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内予定	進捗状況	事業主体
1	町道今井中学校線	柳別府団地交差点から百太郎溝までの区間	町道今井中学校線の通学路に歩道がない 【歩道整備必要箇所：建設課】	①歩道整備予定。 ②側溝への蓋設置予定。	①歩道整備できる可能な範囲で対策し事業完了した。 ②側溝への蓋設置済み。	①～②町(建設)
2	町道今井中学校線	あさぎり中学校から百太郎溝に向かう道路	多くの生徒が利用しているが、道路の幅がとてせまく、また夕方には交通量も増えるため危険(車のスピードが速い)	交通規制の検討。	現在速度規制はないが、令和8年度に中央線がない道幅が狭い「生活道路」は法定速度が時速30kmになる予定であり、同道路も対象となる。	警察
3	町道黒田古町線 町道古町永才線	黒田消防詰所から古町橋までの区間	町道黒田古町線及び町道古町永才線の通学路に歩道がない(地元の理解が必要) 【歩道整備必要箇所：建設課】	歩道整備を計画・用地測量中。用地買収に3年程度必要。	歩道整備を深田側から順次実施していて、令和11年度に完了予定。	町(建設)
4	町道堂ノ下線 町道溝下線 町道神殿原線	春日会館前交差点	大川家具方面から来る車は、春日会館先の道路が見えないが、スピードを出して走るため、道路を横断する生徒が危険 通学の状況を警察により確認	①横断歩道設・取締りの実施。 ②横断歩道の塗り直し。 ③注意喚起、注意看板設置。	①横断歩道設置済み。引続き取締り実施。 ②令和7年度実施予定。 ③注意喚起済み。	①警察 ②町(交通) ③学校
5	県道多良木相良線	県道多良木相良線の点滅信号	以前、事故があった。交通量が多い。点滅信号が危ない。7:40くらいが小中学生が多くごった返している。	①点滅信号の押しボタン式信号へ変更(町から要望書を提出済み・再申請(交通量調査の実施))。 ②取締りの実施。	①押しボタン式信号は設置できない。以前から交通量調査等実施したが、基準に満たない。学校に対し、通学路の変更を希望する。 ②引続き取締り実施。	①～②警察
6	国道219号	コスモスあさぎり店付近信号	信号が黄色から赤に変わるタイミングになってからもスピードを上げて219号線を通る車両がある。	右折しやすいように右折信号の増設を検討。取り締まりの強化。	取り締まりの強化を行う。	警察