

危険箇所一覧表【あさぎり町立免田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容等	対策予定	進捗状況	事業主体
1	国道219号	あさぎり駅前交差点	歩道が狭く通学児の安全が確保ができていないので危険。	県で改良予定。	用地交渉継続中。	県
2	町道免田町中央通線 町道大正町校馬場通り線(ゾーン30)	「軽スポーツセンター」から「生涯学習センター」 南稜高校正門から国道219号	速度標識が少なく、登校時間帯にスピードを出して通行する車が多い。	①井下道線の交差点部の隅切。 ②路肩の拡幅、設置。	①対策完了。 ②対策完了(路肩拡幅、カラー舗装)。	①～②町(建設)
3	町道吉井下道線	免田東 八幡地区	登校時の交通量が多い。	押しボタン信号の児童待機場所が必要。	対策完了(待機場所のカラー化)。	町(建設)
4	町道免田町中央通線	吉井保育園駐車場入り口	登校時 グリーンベルトへの道路横断箇所。 横断歩道無し・交通量やや有り。 現在は交通指導員さんが毎朝誘導。	仮設にはなるが、グリーンベルトへの横断が視認できるような措置を行う。	R7年度実施予定(発注済)。	町(交通)
5	国道219号線	ファミリーマートくま免田東店	国道を湯前方面から信号手前でファミリーマート敷地内を通り、「特別養護老人ホームりゆうきんか」方面へ抜けていく。	ファミリーマート駐車場は近隣に大型トラックが休憩できる店舗がないため、大きめの駐車場を整備された経緯がある。現時点でファミリーマートから苦情が出ていないので駐車場内の対応は困難である。		
6	町道免田町中央通線	青山塾前交差点	水道の仮復旧場所が沈んでいる。 青山塾前交差点から尾方自動車付近まで断続的に見受けられる。	①水道課にて現地の確認済み。 予算残と見合わせたうえで、今年度・来年度どちらかで対応する予定。 ②止まれ標示が消えているので引き直す。	①今年度舗装をし直す。 ②R7年度実施予定(発注済)。	①上下水道課 ②町(交通)